


Saugos ir naudojimo instrukcija Hidrauliniai kūjai



Interaktyvius ir atnaujintus atsarginių dalių katalogus rasite:
www.epiroc.com/technicaldocumentation

Turinys

1 Įvadas.....	7
1.1 Apie šią Saugumo ir naudojimo instrukciją.....	7
2 Saugos instrukcija.....	8
2.1 Reikšminiai žodžiai.....	8
2.2 Kvalifikacija.....	9
2.3 Numatytoji naudojimo paskirtis.....	9
2.4 Gaminį naudojant ne pagal paskirtį.....	9
2.5 Saugos įranga.....	10
2.6 Važiuklė: atsargumo priemonės.....	10
2.7 Transportavimas, atsargumo priemonės.....	10
2.8 Hidraulinė montavimas, apsaugos\ priemonės.....	11
2.9 Specialios dalys, atsargumo priemonės.....	11
2.9.1 Stūmoklio akumuliatorius.....	11
2.10 Priemonės/vartojimo reikmenys, atsargumo priemonės.....	12
2.11 Sprogimas ir gaisras, atsargumo priemonės.....	12
2.12 Elektros smūgis, atsargumo priemonės.....	13
2.13 Krentantys akmenys, atsargumo priemonės.....	13
2.14 Emisijos, atsargumo priemonės.....	13
2.15 Mašinų priežiūra, atsargumo priemonės.....	13
2.16 Remontas, atsargumo priemonės.....	14
2.17 Hidraulinio priedo pakeitimai, atsargumo priemonės.....	14
2.18 Aplinkos tarša, atsargumo priemonės.....	14
3 Apžvalga.....	15
3.1 Įrangos aprašymas.....	15
3.2 Funkcija.....	15
3.3 Ženkilai / etiketės.....	16
3.3.1 Pavadinimo lentelė.....	16
3.3.2 Etiketės.....	16
3.3.3 Ženkilai.....	16
3.4 Pritaikymas.....	17
3.5 Garantija.....	17
3.6 Pakuotės nuėmimas.....	17
3.7 Pristatymo apimtis.....	17
4 Transportavimas.....	18
4.1 Transportavimas naudojant kraną.....	19
4.2 Transportavimas naudojant krautuvą su šakėmis.....	19
4.3 Transportavimas naudojant sunkvežimį.....	20
5 Montavimas.....	21
5.1 Priemonės/vartojimo reikmenys.....	21
5.1.1 Mineralinė hidraulinė alyva.....	21
5.1.2 Ne mineralinė hidraulinė alyva.....	21

5.1.3	Tepalas.....	21
5.1.4	Dujos	22
5.2	Adapterio plokštelės gamyba.....	22
5.3	Adapterio plokštės įrengimas	22
5.4	Hidraulinio priedo tvirtinimas prie važiuoklės	23
5.4.1	Mechaninio montavimo aspektai	23
5.4.2	Hidraulinių jungčių atlikimas	23
5.5	Hidraulinio priedo nuėmimas nuo važiuoklės	25
5.5.1	Išmontavimas hidraulines jungtis	25
5.5.2	Mechaninis išmontavimas	25
5.6	Adapterio plokštelės nuėmimas	25
5.7	Darbo įrankis.....	26
5.7.1	Tinkamo darbinio įrankio parinkimas.....	26
5.7.2	Montavimas	27
5.7.3	Išėmimas	28
6	Naudojimas	29
6.1	Naudojimas pirmą kartą ir naudojimas po ilgo nenaudojimo laikotarpio	29
6.2	Pasiruošimas prieš paleidimą	30
6.3	Hidraulinio kūjo įjungimas ir išjungimas.....	30
6.4	Funkcinis testas.....	30
6.5	Tinkamas naudojimas	31
6.5.1	Darbinis kampas.....	31
6.5.2	Paankstinimas	31
6.5.3	Poveikio laikas.....	31
6.5.4	Aukšta aplinkos temperatūra	32
6.5.5	Žema aplinkos temperatūra.....	32
6.6	Draudžiamas naudojimas	32
6.6.1	Kėlimas/Transportavimas.....	32
6.6.2	Smūgis	32
6.6.3	Judamieji objektai.....	33
6.6.4	Pakėlimas.....	33
6.6.5	Neryškus darbinio įrankio užsidegimas	33
6.6.6	Naudojimas po vandeniu	34
6.6.7	Galinės cilindro padėties	34
7	Techninė priežiūra	35
7.1	Techninės priežiūros tvarkaraštis.....	36
7.2	Hidraulinės sistemos slėgio mažinimas.....	37
7.3	Valymas	38
7.3.1	Pasiruošimai	38
7.3.2	Procedūra.....	38
7.4	Tepimas	38
7.4.1	Tikrinkite tepimo juostelę.....	38
7.4.2	Rankinis hidraulinių ardiklių be sistemos „ContiLube® II“ tepimas	39
7.4.3	Automatinis tepimas	39
7.4.4	Tepalo kasetės keitimas.....	39
7.4.5	„ContiLube® II“ naudojimas	40
7.4.6	Rankinis tepimas.....	40
7.4.7	Kirstuko pastos pripildymo prietaisas	41
7.5	Įtempimo varžtų tikrinimas	41
7.6	Fksavimo juostų ir varžtų tikrinimas.....	42
7.7	Smūginio stūmoklio paviršiaus, kuriam tenka smūgis, tikrinimas.....	42

7.8	Darbinio įrankio tikrinimas	43
7.9	EC 90T nusidėvinčios įvorės tikrinimas	44
7.10	EC 100T, EC 120T, EC 135T susidėvinčią avorių ir smūginio įtiedo tikrinimas	45
7.11	Stūmoklio akumuliatorius	46
7.11.1	Slėgio, esančio stūmoklio akumuliatoriuje, tikrinimas	46
7.11.2	Išleiskite slėgį iš stūmoklio akumuliatoriaus	47
7.11.3	Stūmoklio akumuliatoriaus pripildymas	47
7.12	Hidraulinių linijų tikrinimas	48
7.13	Hidraulinio alyvos filtro tikrinimas ir valymas	48
7.14	Adapterio plokštelės ir kūjo tikrinimas dėl įtrūkimų ir (ar) susidėvėjimo	48
7.15	Adapterio plokštelės varžtų tikrinimas dėl susidėvėjimo	48
7.16	Varžtų jungtys / Priveržimo sukimo momentai	49
8	Trikčių šalinimas	53
8.1	Hidraulinis kūjis neužsiveda	53
8.2	Hidraulinis kūjis veikia per lėtai	53
8.3	Smūgio jėga per maža	54
8.4	Smūgio greitis per didelis ir smūgio jėga per maža	54
8.5	Alyvos pratekėjimai iš angų »P« ir »T«	54
8.6	Alyva pasišalina tarp cilindro dangčio ir cilindro	55
8.7	Alyva pasišalina iš hidraulinio kūjo montažo dalių (jungiamųjų movų, žarnų, ir pan.)	55
8.8	Alyva pasišalina iš darbo įrankio	55
8.9	Alyva ar tepalas prateka iš "ContiLube"® II	55
8.10	Per aukšta darbinė temperatūra	55
9	Remontas	57
9.1	Hidraulinio priedo siuntimas remontui	57
10	Laikymas	58
10.1	Hidraulinis kūjis	58
10.1.1	Kokių veiksmų imtis po ilgesnio nei dvylika mėnesių laikymo nenaudojant	58
10.2	Darbo įrankis	58
10.3	Tepalo kasetės	58
11	Išmetimas	59
11.1	Hidraulinis kūjis	59
11.2	Hidraulinės žarnos	59
11.3	Hidraulinė alyva	59
11.4	Kirstuko pasta ir tepalo kasetės	59
12	Techniniai duomenys	60
12.1	Keliamo triukšmo deklaracijos tvirtinimas	61
13	EB atitikties deklaracija (EB Direktyva 2006/42/EB)	62

1 Įvadas

Kompanija „Epiroc“ yra produktyviausias partneris kasybos, infrastruktūros ir gamtos išteklių pramonės srityje. Naudodama pažangiausias technologijas, „Epiroc“ projektuoja ir gamina novatoriškas gręžimo platformas, kalnakasybos ir statybos įrangą, teikia pasaulinio lygio paslaugas ir tiekia eksploatacines medžiagas.

Kompanija įsteigta Stokholme, Švedijoje, o jos atsidavę darbuotojai palaiko ryšius ir bendradarbiauja su klientais daugiau nei 150 šalių.

Construction Tools GmbH

Pašto dėžutės Nr.: 102152

Helenenstraße 149

D - 45021 Essen

Tel.: +49 201 633-0

1.1 Apie šią Saugumo ir naudojimo instrukciją

Šios instrukcijos tikslas yra supažindinti jus su saugiu ir efektyviu hidraulinio priedo naudojimu. Taip pat šiame dokumente rasite nurodymus dėl reguliarios priežiūros, atliekamos hidrauliniam priedui.

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją, prieš pirmąjį hidraulinio priedo jungimą ir naudojimą.

Skirtingos tekstų paskirtys yra tokios:

►	Veiksmų etapas saugumo instrukcijoje
◆	Veiksmų etapas
1. 2.	Pradėtas veikimo procesas
A B C	Brėžinio elementų paaiškinimas
• • •	Sąrašas

Paveikslėliuose naudojami simboliai turi tokias reikšmes:

	leistinas naudojimas
	draudžiamas naudojimas

2 Saugos instrukcija

	Tai yra įspėjimo dėl saugos ženklas. Jis naudojamas, kad įspėti jus apie potencialius asmeninio sužeidimo pavojus. Atsižvelkite į visas pastabas dėl saugos, prie kurių pateikiamas šis ženklas, kad išvengti galimo sužeidimo ar mirties.
	Perskaitykite šią augos ir naudojimo instrukciją bei ypač visus nurodymus dėl saugos, prieš naudodami hidraulinį priedą. Tai padės:

- jums ir kitiems išvengti sužeidimo ir mirtinų nelaimingų atsitikimų pavojaus,
- apsaugoti hidraulinę įrangą ir kitą turtą nuo materialinio apgadinimo,
- apsaugoti aplinką nuo pakenkimo aplinkai.

Laikykitės visų nurodymų, pateikiamų šioje saugos ir naudojimo instrukcijoje.

Šią saugos ir naudojimo instrukciją laikykite važiuoklės kabinos dokumentų skyriuje.

Bet kas

- transportuodamas,
- montuodamas ar išmontuodamas,
- valdydamas,
- atlikdamas priežiūrą,
- remonto darbus,
- laikydamas ar
- išmesdamas

hidraulinį priedą, privalo perskaityti ir įsisavinti šią saugos ir naudojimo instrukciją.

Ši saugos ir naudojimo instrukcija yra skirta hidrauliniams priedui. Laikykite juos visą gaminio naudojimo laiką. Jei pritaikoma, užtikrinkite, kad bet koks gautas papildymas bus patalpintas į šią instrukciją. Perduokite šią saugos ir naudojimo instrukciją, jei kada skolinsite, nuomosite ar parduosite hidraulinį priedą.

Visi nurodymai dėl saugos, pateikiami šiame vadove, atitinka Europos Sąjungos įstatymus ir reglamentus. Taip pat laikykitės papildomų nacionalinių/regioninių nurodymų.

Jei hidraulinis priedas bus naudojamas ne Europos Sąjungoje, būtina laikytis įstatymų ir reglamentų, galiojančių toje šalyje. Laikykitės bet kokių kitų, privalomų regioninių nurodymų ir įstatymų.

Perskaitykite važiuoklės gamintojo Saugumo ir darbo instrukciją, prie jungdami hidraulinį priedą prie važiuoklės, ir jį naudodami. Laikykitės visų nurodymų.

2.1 Reikšminiai žodžiai

Žymintys žodžiai "Pavojus", "Įspėjimas", ir "Atsargiai", ir "Dėmesio" yra naudojami šioje saugos ir naudojimo instrukcijoje:

PAVOJUS	nurodo apie pavojingą situaciją, kurioje, jei jos nebus vengiama, galite rimtai susižeisti ar mirti.
ĮSPĖJIMAS	nurodo apie pavojingą situaciją, kurioje, jei jos nebus vengiama, galite rimtai susižeisti ar mirti.
ATSARGIAI	nurodo apie pavojingą situaciją, kurioje, jei jos nebus vengiama, galite rimtai susižeisti ar mirti.
DĖMESIO	Žymimasis žodis DĖMESIO yra naudojama, norint atkreipti dėmesį į panaudojimo būdus, kurie gali būti turto apgadinimo priežastimi, tačiau neturės įtakos asmeniniams sužeidimams.

2.2 Kvalifikacija

Transportuoti hidraulinį priedą leidžiama tik asmenims, kurie:

- yra įgalioti vairuoti kraną ar šakinį krautuvą pagal taikomas nacionalines nuostatas,
- susipažinę su tiesiogiai susijusiomis nacionalinėmis/regioninėmis saugumo nuostatomis ir avarijų prevencijos taisyklėmis,
- perskaitė ir suvokė šios Saugumo ir naudojimo instrukcijos saugumo ir transportavimo skyrių.

Hidraulinio priedo montavimas, priežiūra, laikymas ir išmetimas leidžiamas tik jei atliekamas asmenų, kurie:

- susipažinę su tiesiogiai susijusiomis nacionalinėmis/regioninėmis saugumo nuostatomis ir avarijų prevencijos taisyklėmis,
- perskaitė ir įsisavino šią Saugumo ir darbo instrukciją.

Naudoti hidraulinį priedą leidžiama tik asmenims, kurie yra kvalifikuoti važiuoklės vairuotojai. Važiuoklės vairuotojai yra kvalifikuoti, jei jie:

- buvo apmokyti vairuoti važiuoklę pagal nacionalinius nurodymus,
- susipažinę su tiesiogiai susijusiomis nacionalinėmis/regioninėmis saugumo nuostatomis ir avarijų prevencijos taisyklėmis,
- perskaitė ir įsisavino šią Saugumo ir darbo instrukciją.

Testuoti hidraulinį montažą leidžiama tik profesionalams. Profesionalai yra žmonės, kurie turi įgaliojimus patvirtinti hidraulinį montažą naudojimui pagal nacionalinius nurodymus.

Remontuoti hidraulinį priedą leidžiama tik profesionalams, kurie buvo apmokyti "Construction Tools GmbH". Šie profesionalai privalo perskaityti ir įsisavinti šią Saugumo ir darbo instrukciją. Jie privalo perskaityti visą saugos instrukciją ir nurodymus dėl remonto. Kitaip hidraulinio priedo darbo saugumas nėra užtikrinamas.

2.3 Numatytoji naudojimo paskirtis

Hidraulinį kūjį prijunkite tik prie tinkamos jo apkrovą atlaikančios važiuoklės.

Naudokite tik hidraulinio kūjo prietaiso funkciją, kad skaldyti betono gabalus, akmenį ir uolas.

Numatytoji naudojimo paskirtis taip pat reiškia, jog būtina laikytis visų nurodymų, pateikiamų šioje saugos ir naudojimo instrukcijoje.

2.4 Gaminį naudojant ne pagal paskirtį

Hidraulinio kūjo niekada nenaudokite aplinkoje, kurioje kyla sprogimo pavojus. Sprogimai sukels rimtus sužeidimus ar mirtį.

Niekada hidraulinio kūjo nenaudokite

- transportuoti ar kelti objektus. Pakeltas objektas gali nukristi ir sukelti rimtų sužeidimų ar mirtį.
- kaip galingo kūjo. Tai pažeis hidraulinį kūjį, darbinį įrankį ir važiuoklę.
- kaip laužtuvo. Darbo įrankis gali sulūžti.
- šiukšlėms spausti. Hidraulinis kūjis suges.
- po vandeniu. Taip galima sunkiai sugadinti hidraulinį kūjį.

2.5 Saugos įranga

Asmeninė apsauginė įranga privalo atitikti taikomus saugos ir sveikatos nurodymus.

- Negalima dirbti segint papuošalus ar nesusirišus ilgų plaukų. Judančios mašinos dalys gali sugriebti palaidus plaukus ar papuošalus ir rimtai sužaloti.
- Dėvėkite patogius, gerai prigludusius darbo drabužius. Judančios mašinos dalys gali įtraukti laisvus drabužius ir rimtai sužaloti.

Visada naudokite šią asmeninę apsauginę įrangą:

- apsauginį šalmą
- apsauginius akinius su šoninėmis apsaugomis
- apsaugines pirštines
- apsauginius batus
- ryškią liemenę
- ausų apsaugą

2.6 Važiuklė: atsargumo priemonės

▲ ĮSPĖJIMAS Nukritusi važiuoklė

Jei nepakankama važiuoklės galia atlaikyti apkrovą, važiuoklė bus nestabili. Ji gali apvirsti ir sukelti sužeidimų ir žalą.

Jei naudojama važiuoklė, kurios galia atlaikyti apkrovą yra per didelė, tai labai apkraus hidraulinį priedą ir jis susidėvės greičiau.

- ▶ Hidraulinį kūjį prijunkite tik prie tinkamos jo apkrovą atlaikančios važiuoklės.
- ▶ Važiuklė visuomet turi būti stabili.
- ▶ Perskaitykite važiuoklės gamintojo Saugumo ir darbo instrukciją, prie jungdami hidraulinį priedą prie važiuoklės, ir jį naudodami. Laikykitės visų nurodymų.

DĖMESIO Hidraulinio priedo sugadinimas

Darbai naudojant ant ilgos strėlės sumontuotą hidraulinį priedą, hidraulinis priedas gali būti sugadintas.

- ▶ Prieš pradėdami darbu naudoti ant ilgos strėlės sumontuotą hidraulinį priedą, pasitarkite su artimiausiu „Epiroc“ klientų aptarnavimo centru / atstovu.

2.7 Transportavimas, atsargumo priemonės

▲ ĮSPĖJIMAS Pavojus žūti nukritus pakabintiems kroviniams

Keliant krovinius, jie gali nusvirtti ir iškristi. Tai gali sukelti sunkius sužalojimus arba netgi mirtį.

- ▶ Niekada nestovėkite po pakabintais kroviniais arba jų svyravimo vietoje.
- ▶ Krovinius perkeltite tik kieno nors prižiūrimi.
- ▶ Naudokite tik aprobuotą kėlimo įrangą ir kėlimo priemones, kurios gali atlaikyti krovinio svorį.
- ▶ Nenaudokite nusidėvėjusių kėlimo įrenginių (virvių, lynų, diržų, grandinių, apkabų ir pan.).
- ▶ Nedėkite kėlimo priemonių, pavyzdžiui, virvių ir diržų ant aštrių kraštų ar kampų; nesumegzkite jų mazgais ir nepersukite jų.
- ▶ Išėdami iš darbo vietos, pastatykite krovinį.

▲ ĮSPĖJIMAS Basisukančių krovinų sukeliami sužalojimai

Gabenant krovinį kranu, jis gali pasisukti ir sukelti sunkių sužalojimų bei padaryti didelės turtinės žalos.

- ▶ Užtikrinkite, kad krovinio sukimosi vietoje nebūtų jokių darbininkų, daiktų ar kliūčių.

DĖMESIO Oro transportu vežamų krovinų apribojimai

Užbaigus aktyvinimo veiksmą, HATCON turės suaktyvintą SIM kortelę (radijo ryšio perdavimo įrenginys) ir integruotą ličio jonų akumuliatorių. Abi dalys reglamentuojamos, pervežant jas oro transportu.

- ▶ Dėl oro transportu vežamų krovinų apribojimų kreipkitės į savo ekspeditorių arba vietos klientų aptarnavimo centrą / tarpininką.

2.8 Hidraulinė montavimas, apsaugos\ priemonės

▲ ĮSPĖJIMAS Per aukštas hidraulinis slėgis

Jei hidraulinis slėgis yra per aukštas, hidraulinio priedo dalys bus veikiamos labai didelių apkrovų. Dalys gali atsilaisvinti ar trūkti, sukeldamos rimtus sužeidimus.

- ▶ Tiesiai į rezervuarą padėkite slėgio nuleidimo vožtuvo išleidimo liniją, kad būtų užtikrintas saugus slėgio nuleidimo vožtuvo veikimas!
- ▶ Slėgio nuleidimo vožtuvą būtina nustatyti prie maksimalaus statinio slėgio.
- ▶ Slėgio nuleidimo vožtuvo nustatymus būtina tikrinti, kad užtikrinti, jog maksimalus statinis hidraulinio montažo slėgis (žr. skyrių **Techaniniai duomenys**) niekada nėra viršijamas. Prie slėgio nuleidimo vožtuvo pritvirtinkite švino sandarinančią dalį.
- ▶ Prieš pirmąjį jų panaudojimą, hidrauliniam montaže esančius saugos įrenginius turi patikrinti profesionali/įgaliota tikrinimo institucija dėl jų kokybės (CE ženklas, t.t.), tinkamumo ir tinkamo funkcionavimo.
- ▶ Jei hidrauliniam montažui atliekami žymūs pakeitimai, būtina atlikti naują tinkamumo patikrą, pagal pritaikomas nacionalines saugos nuostatas.

▲ ĮSPĖJIMAS Įkaitusios hidraulinės alyvos ištryškimas

Hidraulinė sistema veikama didelio slėgio. Hidraulinė alyva gali pratekėti ar pliūptelti. Ištryškusi hidraulinė alyva gali sukelti rimtų sužeidimų.

- ▶ Kai jungsite hidraulinį priedą, niekada hidraulinį linijų neišdėstykite per važiuoklės kabiną.
- ▶ Hidraulinės linijas naudokite tik tokias, kurios atitinka šiuos saugos reikalavimus:
 - Hidraulinės žarnos su 4 plienui sustiprintom vielom pagal DIN EN 856 4SH,
 - Hidrauliniai vamzdžiai, besiūliai armatūrinio plieno vamzdžiai pagal DIN EN 10305.

2.9 Specialios dalys, atsargumo priemonės

2.9.1 Stūmoklio akumulatorius

▲ PAVOJUS Sprogimų pavojus

Integruotas stūmoklio akumulatorius yra pripildytas azoto (N₂). Jį užpildžius kitomis dujomis, gali įvykti sproginimas, sukelsiantis rimtų sužeidimų, tikėtina ir mirtinų.

- ▶ Stūmoklio akumuliatorių pripildykite tik azoto (N₂).

▲ ĮSPĖJIMAS Netikėtai atsilaisvinusi sudedamoji dalis

Stūmoklio akumulatorius yra veikiamas slėgio netgi tada, kai iš hidraulinės sistemos išleistas slėgis. Pripildymo vožtuvas gali netikėtai atsilaisvinti ir sukelti sužeidimų.

- ▶ Niekada neatsukite pripildymo vožtuvo »G« nuo stūmoklio akumulatoriaus, iš kurio slėgis neišleistas.

2.10 Priemonės/vartojimo reikmenys, atsargumo priemonės

▲ ĮSPĖJIMAS Įkaitusi hidraulinė alyva, veikiamą didelio slėgio

Hidraulinė alyva ištrykš esant dideliui slėgiui, jei linijoje yra pratekėjimas. Alyvos čiurkšlė gali įsigerti į žmonių odą ir visam laikui ją pažeisti. Įkaitusi hidraulinė alyva gali sukelti nudegimus.

- ▶ Niekada rankomis neieškokite pratekėjimų.
- ▶ Savo veidą pakreipkite kuo toliau nuo galimo pratekėjimo.
- ▶ Jei hidraulinė alyva įsigėrė į odą, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

▲ ĮSPĖJIMAS Hidraulinės alyvos išsiliejimas

Dėl išsiliejusios alyvos grindys gali tapti slidžios. Jei žmogus paslystų, jis gali susižeisti. Hidraulinė alyva yra kenksminga aplinkai ir neturi įsigerti į žemę ar patekti į vandenvietę ar vandens išteklius.

- ▶ Būkite atsargūs, kad neišpiltumėte hidraulinės alyvos.
- ▶ Nedelsiant valykite grindis, jei išpylėte hidraulinės alyvos.
- ▶ Laikykitės visų saugos ir aplinkosaugos nuostatų, kai naudosite hidraulinę alyvą.

▲ ĮSPĖJIMAS Odos infekcijos/ligos dėl alyvos ir tepalo

Hidraulinė alyva ir tepalas gali sukelti išbėrimus (ar netgi egzemą), jei jų patektų ant odos.

- ▶ Saugokite, kad ant odos nepatektų hidraulinės alyvos ir tepalo.
- ▶ Naudokite tinkamą odos apsaugos gaminį.
- ▶ Visada užsidėkite apsaugines pirštines, kai dirbsite su hidrauline alyva ar tepalu.
- ▶ Nedelsiant odą plaukite muilu ir vandeniu, jei ant jos pateko alyvos ar tepalo.

2.11 Sprogimas ir gaisras, atsargumo priemonės

▲ PAVOJUS Sprogimas ir gaisras

Sprogimai gali sukelti rimtų sužeidimų ir mirtį. Jei darbinis įrankis kliuto sprogyas medžiagas, gali įvykti sprogimas.

- ▶ Niekada hidraulinio kūjo nenaudokite šalia sprogių medžiagų.
- ▶ Įsitinkinkite, kad sprogių medžiagų nėra po uolomis ir akmenimis.
- ▶ Patikrinkite dujų linijos schemą visoje statybų vietoje.

▲ PAVOJUS Sprogimas ir gaisras

Naudojant hidraulinį kūjį gali atsirasti žiežirbų, kurios gali uždegti labai degias dujas. Tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

- ▶ Niekada nedirbkite aplinkoje, kurioje yra labai degių medžiagų.
- ▶ Patikrinkite, ar darbo zonoje nėra paslėptų dujų šaltinių.
- ▶ Patikrinkite dujų linijos schemą visoje statybų vietoje.

▲ PAVOJUS Sprogimas ir gaisras

Labai dulkėtas oras sudaro sprogią atmosferą, kuri gali užsidegti, kai naudojamas hidraulinis kūjis. Tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

- ▶ Hidraulinio kūjo niekada nenaudokite sprogyje aplinkoje.
- ▶ Kai dirbsite pastatuose ar uždaroje vietoje, visada pasirūpinkite pakankama ventiliacija.

▲ ĮSPĖJIMAS Sprogimo pavojus

Jei hidrauliniame priede integruotas HATCON, į viduje esančias ličio baterijas prasiskverbus plieno gabalams arba armatūrai gali įvykti sprogimas.

- ▶ Pasirūpinkite, kad į HATCON neatsirentų armatūra, mėtomi akmenys ar sprogmenys.
- ▶ Prieš naudodami patikrinkite HATCON.

2.12 Elektros smūgis, atsargumo priemonės

▲ PAVOJUS Elektros smūgis

Bet koks hidraulinio priedo sąlytis su elektros grandinėmis ar kitais elektros šaltiniais gali sukelti elektros šoką, dėl kurio galite rimtai susižeisti ar mirti. Hidraulinis priedas nėra apsaugotas nuo elektros.

- ▶ Niekada nedirbkite netoli elektros grandinių ar kitų elektros šaltinių.
- ▶ Patikrinkite, ar darbo zonoje nėra paslėptų grandinių.
- ▶ Patikrinkite laidų sujungimo schemas.

2.13 Krentantys akmenys, atsargumo priemonės

▲ ĮSPĖJIMAS Nulekiančios medžiagų skeveldros

Medžiagų, kurios atsiskiria darbo su hidrauliniu priedu metu, skeveldros gali nuskristi toli ir kliudyti žmones, juos rimtai sužeisdamos. Nedideli objektai, krentantys iš didelio aukščio, taip pat gali rimtai sužeisti.

Darbo su hidrauliniu priedu metu pavojaus zona yra žymiai didesnė nei atliekant kasybos darbus, kadangi akmenų atplaišos ar plieno skeveldros gali nulėkti toli, ir dėl šios priežasties, pavojaus zoną būtina išplėsti priklausomai nuo apdirbamos medžiagos, ar ją apsaugoti tinkamu būdu, imantis atitinkamų priemonių.

- ▶ Aptverkite pavojaus zoną.
- ▶ Nedelsiant išjunkite hidraulinį priedą, jei kas nors įžengia į pavojaus zoną.
- ▶ Vairuotojo kabinoje uždarykite šoninius langus ir priekinį stiklą.

2.14 Emisijos, atsargumo priemonės

▲ ĮSPĖJIMAS Triukšmo žala

Naudojamas hidraulinis priedas sukelia didelį triukšmą. Ilgalais didelio garso slėgio poveikis gali pakenkti jūsų klausai.

- ▶ Naudokite tinkamas ausų apsaugos priemones.

▲ ĮSPĖJIMAS Plaučių ligos

Dirbant su hidrauliniu priedu gali susidaryti dulkių. Jei ant uolų, betono, asfalto ir panašių medžiagų dirbant su hidrauliniu priedu susidaro uolienų ar kvarco dulkės, jas įkvėpus galima susirgti silikozė (dulkėti plaučiai, sunki plaučių liga). Silikozė yra chroniška liga, dėl kurios gali išsivystyti vėžys ir žmogus gali mirti.

- ▶ Užsidėkite tinkamą kvėpavimo kaukę.

2.15 Mašinų priežiūra, atsargumo priemonės

▲ ĮSPĖJIMAS Narkotikai, alkoholis ir vaistai

Narkotikai, alkoholis ir vaistai vartotojams trukdo susikaupti ir mažina budrumą. Netinkamai ir neapdairiai įvertinus situaciją, kas nors gali rimtai susižeisti ar net mirti.

- ▶ Niekada nedirbkite su hidrauliniu priedu, kai esate veikiamas narkotikų, alkoholio ar vaistų, mažinančių jūsų budrumą.
- ▶ Niekada neleiskite asmenims, veikiamiems narkotikų, alkoholio ar vaistų, mažinančių jų budrumą, dirbti su hidrauliniu priedu.

2.16 Remontas, atsargumo priemonės

▲ ĮSPĖJIMAS Sunkios dalys gali sužeisti

Pagrindinės hidraulinio kūjo dalys yra sunkios. Nestabilūs kėlimo priedai (pvz., žiedas arba ašiniai varžtai) gali trūkti ir sunkios dalys gali nukristi. Krentančios dalys gali sunkiai sužeisti.

- ▶ Niekada netraukite smūginio mechanizmo iš kūjo korpuso. Smūginį mechanizmą leidžiama išmontuoti tik profesionalams, kurie yra kvalifikuoti "Construction Tools GmbH". Šie profesionalai privalo perskaityti visą saugos instrukciją ir nurodymus dėl remonto.
- ▶ Tik šiems profesionalams leidžiama atlikti šio smūginio mechanizmą remontą, su sąlyga, kad jie naudosis stropavimo įrangą, aprašytą, "Construction Tools GmbH":
 - nuimdami visą smūginio mechanizmą;
 - sumontuodami arba išmontuodami smūginio mechanizmo dalis.

2.17 Hidraulinio priedo pakeitimai, atsargumo priemonės

▲ ĮSPĖJIMAS Hidraulinio priedo pakeitimai

Hidraulinio priedo ar adapterio priedo pakeitimai gali sukelti rimtų sužeidimų.

- ▶ Niekada neatlikite jokių hidraulinio priedo ar adapterio plokštelės pakeitimų.
- ▶ Naudokite tik originalias dalis ar priedus, patvirtintus "Epiroc".
- ▶ Atlikus pakeitimus, kurie kelia naujus pavojus, gali prireikti naujos atitikimo įvertinimo procedūros.

2.18 Aplinkos tarša, atsargumo priemonės

DĖMESIO Hidraulinės alyvos žala aplinkai


Hidraulinė alyva gali padaryti aplinkai neatitaisomos žalos. Ištekėjusi hidraulinė alyva gali nutekėti į gruntinius vandenius ir užteršti dirvą. Gyvi organizmai gali žūti.

- ▶ Surinkite visą išsiliejusią hidraulinę alyvą, kad neužterštumėte gamtos. Esant nedideliame nuotėkiui, naudokite sugėrimo priemones (būtinausiu atveju naudokite smėlį). Esant dideliame nuotėkiui, sulaikykite hidraulinę alyvą, kad ji neplistų į aplinką. Negalima leisti, kad ji išdžiūtų ir įsigertų į žemę ar patektų į vandenvietę ar vandens išteklius.
- ▶ Supilkite teršalus sugėrusias priemones arba smėlį į vandeniui atsparią dėžę/indą, ir sandariai uždarykite.
- ▶ Kreipkitės į įgaliotąjį atliekų surinkimo įmonę.
- ▶ Išmeskite visą užterštą medžiagą pagal taikomas aplinkosaugos nuostatas.

3 Apžvalga

3.1 Įrangos aprašymas

Paveikslėlyje galite pamatyti pagrindines hidraulinio priedo dalis ir sudedamąsias dalis. Faktinė informacija gali skirtis.



- A. Hidraulinis kūjis yra prijungtas prie važiuoklės **adapterio plokšte**. Adapterio plokštelė nepridedama tiekiant hidraulinį kūjį.
- B. Rezervuaro linija »T«
- C. Slėgio linija »P«
- D. Cilindro **kūjo korpusas** apsaugo smūginę dalį.
- E. Darbinio įrankio kiaurymė **apsauginis gaubtelis**
- F. Cilindro **įrankis**, jei reikia, gali būti keičiamas. Darbinis įrankis nepridedamas tiekiant hidraulinį kūjį.
- G. **Atgal nepraleidžiantis vožtuvas**, esantis ventiliuojamame smūginiame skyriuje
- H. **Pagrindinio korpuso komplekte** laikomas darbo įrankis ir jame veikia smūginis stūmoklis.
- I. **Gaubte** yra azoto dujomis (N₂) užpildytas stūmoklinis akumuliatorius ir valdymo mechanizmas.

3.2 Funkcija

Hidraulinio kūjo veikimas toliau yra aprašytas labai supaprastintai:

Slėgio vamzdynai »P« iš važiuoklės į hidraulinį kūjį tiekia darbinio slėgio alyvą. Rezervuaro vamzdynai »T« grąžina alyvą į važiuoklės rezervuarą.

Smūginis stūmoklis cilindre juda į viršų ir žemyn. Kai smūginis stūmoklis yra savo žemiausioje padėtyje, jis susiduria su darbinio įrankiu. Smūgio energija yra perduodama į medžiagą, kuris bus skaldoma, naudojant darbinį įrankį.


3.3 Ženkilai / etiketės

▲ ĮSPĖJIMAS Trūkstanti įspėjimai

Pavadinimo lentelėje ir etiketėse, dedamose ant hidraulinio priedo, yra pateikiama svarbi informacija apie hidraulinį priedą ir asmeninį saugumą. Pametęs įspėjimo ženklą, galima netinkamai interpretuoti galimus pavojus ir jūsų saugai gali kilti pavojus. Ženkilai ir etiketės visada turi būti aiškiai įskaitomos.

- ▶ Nedelsiant keiskite bet kokias susidėvėjusias pavadinimų lenteles ir etiketes.
- ▶ Naudokite atsarginių dalių sąrašą, kad užsisakyti naujas pavadinimų lenteles ir etiketes.


3.3.1 Pavadinimo lentelė



- A. Modelis
- B. Hidraulinio priedo pagaminimo metai
- C. Maks. leistinas darbinis slėgis
- D. Hidraulinio priedo svoris
- E. Serijinis numeris
- F. Gamintojo pavadinimas ir adresas
- G. Įspėjamasis ženklas ir knygos ženklas nurodo, kad prieš naudojantis hidrauliniu priedu, būtina perskaityti saugos ir naudojimo instrukciją, o ypatinagi skyrių apie saugumą.
- H. CE ženklas nurodo, kad hidraulinis priedas buvo pagamintas atitinkant CE. Daugiau informacijos apie tai galite rasti pridedamoje EB atitikties deklaracijoje.
- I. EAC ženklas reiškia, kas mechanizmas yraaprobuotas pagal EAC standartus.

3.3.2 Etiketės

Garso galia




Lipduke pateikiamas garantuojamas garso galios lygis, pagal EB direktyvą 2000/14/EB.

Įspėjimas dėl transportavimo




Hidraulinio kūjo niekada nekelkite, naudodami transportinį saugumo prietaisą. Jis nebuvo sukurtas kėlimui ir gali lūžti, todėl hidraulinis kūjis nukris.

Sutepimo ženklas



Lipdukas žymi sutepimo vietą.

Dujų slėgis



Lipdukas nurodo, kad dujų slėgį galima tikrinti tik jei kūjis pasiekė darbinę temperatūrą.

3.3.3 Ženkilai



Įspėjamasis ženklas ir knygos ženklas nurodo, kad prieš naudojantis hidrauliniu priedu, būtina perskaityti saugos ir naudojimo instrukciją, o ypatinagi skyrių apie saugumą.

3.4 Pritaikymas

Laukas	Pritaikymo tipas
Bendrieji statybos darbai	Griovių rausimas komunalinių paslaugų tiekimui, pamatams
Išgriovimas	Labai sustiprinto betono, elektros tiekimo stočių ir tiltų griovimas
Uolų kasyba/daužymas	Pirminis daužymas
	Antrinis daužymas, darbinės pamatų dalies lyginimas

3.5 Garantija

Garantija ar įsipareigojimai dėl gaminio netenka galios šiais atvejais:

- Gaminio naudojimas ne pagal numatytąją paskirtį
- Neatliekant techninės priežiūros darbų ar juos atliekant netinkamai
- Naudojant netinkamus vartojimo reikmenis
- Naudojant nepatvirtintas dalis
- Kai pakenkimas įvyksta dėl susidėvėjimo
- Esant pakenkimams dėl netinkamo laikymo
- Kai pakeitimai atliekami ne gamintojo ar su juo nepasikonsultavus

3.6 Pakuotės nuėmimas

- Nuimkite visą pakuotei naudotą medžiagą.
- Ją išmeskite pagal taikomas nuostatas.
- Patikrinkite, ar nieko netrūksta.
- Tikrinkite, ar nėra matomų apgadinių.
- Jei rastumėte bet kokių defektų, apie tai praneškite "Epiroc" klientų aptarnavimo centrui / pardavėjui, esančiam jūsų vietovėje.

3.7 Pristatymo apimtis

Hidraulinis kūjis pristatomas sukomplektuotas taip:

- Hidraulinis kūjis
- Testinio daviklio apatinė nusidėvinti įvorė
- Saugos ir naudojimo instrukcija
- EB atitikties deklaracija

Užsakomi priedai:

- Darbo įrankis
- Žarnos
- Techninės priežiūros dėžė

Specialūs užsakomi priedai:

- Pvz. adapterio plokštė su šešiakampiais varžtais ir fiksuojančių poveržlių poromis
- Pvz. pagrindinė plokštė, skirta adapterio plokštelės parengimui, su šešiakampiais varžtais ir fiksuojančių poveržlių poromis
- Pvz. hidraulinės detalės, skirtos važiuoklei
- Pvz. testinio daviklio viršūnė su nusidėvinčia įvore

4 Transportavimas

▲ ĮSPĖJIMAS Keltuvo apvirtimas / hidraulinio priedo nukritimas

Hidraulinis priedas yra sunkus. Keltuvui/kėlimo įrangai ir (ar) hidrauliam priedui apvirtus ar nukritus, galite rimtai susižeisti ar patirti materialinį apgadinimą.

- ▶ Hidraulinį priedą transportuokite tik naudodami kėlimo įrangą, kurios keliamoji galia yra tinkama tokio svorio hidrauliam priedui.
- ▶ Hidraulinį priedą kelkite ir fiksuokite keliamaisiais reikmenimis (virvės, grandinės, apkabomis ir pan.), kurių keliamoji gali yra tinkama tokio svorio kėlimui.
- ▶ Įsitikinkite, kad niekas nestovi šalia ar po pakabintu hidrauliniu priedu.

▲ ĮSPĖJIMAS Smūgiavimo įtaiso iškritimas


Jeigu smūgiavimo įtaisas nėra užfiksuotas adapterio plokštėje arba apsauginiu transportavimo įtaisu, jis gali išslysti iš ardiklio lizdo. Iškritęs smūgiavimo įtaisas gali sąlygoti sunkų sužalojimą ir sugadinti medžiagą.

- ▶ Niekada negabenkite hidraulinio ardiklio, nesumontavę adapterio plokštės arba apsauginio transportavimo įtaiso.
- ▶ Nuėmę adapterio plokštę, tuoj pat sumontuokite apsauginį transportavimo įtaisą.
- ▶ Smūgiavimo įtaisas ardiklio lizde neturi judėti net ir tada, kai apsauginis transportavimo įtaisas yra sumontuotas. Išslydęs smūgiavimo įtaisas gali sugadinti apsauginį transportavimo įtaisą.
- ▶ Jeigu reikia, trūkstamą elastišką padėklą pakeiskite, pavyzdžiui, medine trinkele. Tuomet smūgiavimo įtaisas jį gabenant bus užfiksuotas ardiklio lizde.
- ▶ Sugedusį apsauginį transportavimo įtaisą nedelsdami pakeiskite nauju. Naudokite atsarginių dalių sąrašą, kad užsisakytumėte naują apsauginį transportavimo įtaisą. Nenaudojamą apsauginį transportavimo įtaisą saugiai padėkite, kad prireikus galėtumėte jį panaudoti.


▲ ĮSPĖJIMAS Hidraulinio kūjo nukritimas

Kėlimo ąsa gali nukristi ir dėl to gali nukristi hidraulinis kūjis. Tai gali sąlygoti sunkų sužeidimą ir sugadinti medžiagą.


- ▶ Prieš keldami hidraulinį kūjį, patikrinkite kėlimo ąsą. Hidraulinio kūjo niekada nekelkite už kėlimo ąsos, jeigu:
 - kontroliniai taškai (A) yra nusidėvėję ir jau nebekyšo arba
 - kontroliniai taškai (B) yra nusidėvėję ir jau nebėra duobutėse



- medžiaga kontroliniuose taškuose (A, B) yra nudilusi.



Naudoti galima




Naudoti draudžiama

- kėlimo ąsa yra sulankstyta.
 - pastebėjote įtrūkimų kėlimo ąsoje arba suvirinimo siūlėje.
- ▶ Jeigu kėlimo ąsa yra kaip nors nusidėvėjusi, susisieki su „Epiroc“ klientų aptarnavimo centru / atstovu, esančiu jūsų vietovėje.

4.1 Transportavimas naudojant kraną

- Patikimai pritvirtinkite hidraulinį priedą virvėmis ar grandinėmis, kaip tai parodyta šiame paveikslėlyje.




- Lėtai keltite hidraulinį priedą.
- Hidraulinį priedą padėkite ant medinių atraminių blokelių.

4.2 Transportavimas naudojant krautuvą su šakėmis


▲ ĮSPĖJIMAS Hidraulinio priedo apvirtimas

Nuo šakinio krautuvo šakių arba padėklo nuvirtęs hidraulinis priedas gali sunkiai sužeisti.

- ▶ Hidraulinį priedą padėkite ant padėklo.
- ▶ Pritvirtinkite hidraulinį priedą prie padėklo tinkamais diržais kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.
- ▶ Stumkite šakinio krautuvo šakes po padėklą taip, kad svorio centras atsidurtų tarp šakių.



- Stumkite šakinio krautuvo šakes po padėklą taip, kad hidraulinis priedas negalėtų apvirti.




- Lėtai pakelkite padėklą su hidrauliniu priedu.
- Gabenkite padėklą su hidrauliniu priedu į jam skirtą vietą.

4.3 Transportavimas naudojant sunkvežimį

▲ ĮSPĖJIMAS Hidraulinio priedo apvirtimas / nuslydimas

Apvirtus hidrauliniam priedui ir jam nukritus nuo sunkvežimio keliamojo paviršiaus, galite rimtai susižeisti.

- ▶ Hidraulinį priedą padėkite ant padėklo.
- ▶ Pritvirtinkite hidraulinį priedą prie padėklo tinkamais diržais (žr. skyriuje **Transportavimas, naudojant šakinį krautuvą** pateiktą paveikslėlį).
- ▶ Padėklą su hidrauliniu priedu padėkite ant neslystančio kilimėlio.
- ▶ Virvėmis ar grandinėmis tvirtinkite hidraulinį priedą prie keliamojo paviršiaus; naudokite bet kokias galimas transportavimo kilpeles.
- Tvirtai pritvirtinkite ant padėklo esantį hidraulinį priedą prie keliamojo paviršiaus kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.
- Laikykitės visų taikomų nacionalinių/regioninių nurodymų dėl krovinių tvirtinimo.



5 Montavimas

▲ ĮSPĖJIMAS įkaitusios hidraulinės alyvos ištryškimas

Hidraulinė sistema veikiama didelio slėgio. Jei hidraulinės jungtys atsilaisvina ar yra atjungiamos, hidraulinė alyva, veikiamą didelio slėgio, ištryšksta. Ištryškusi hidraulinė alyva gali sukelti rimtų sužeidimų.

- Prieš jungdami ar atjungdami hidraulinio priedo hidraulinės grandinės, iš hidraulinės sistemos išleiskite slėgį (žr. skyrių **Hidraulinės sistemos slėgio mažinimas**).

DĖMESIO Hidraulinės alyvos žala aplinkai

Hidraulinė alyva yra kenksminga aplinkai ir neturi įsigerti į žemę ar patekti į vandenvietę ar vandens išteklius.

- Surinkite visą išsiliejusią hidraulinę alyvą.
- Ją išmeskite pagal taikomas aplinkosaugos nuostatas.

DĖMESIO Hidraulinio priedo sugadinimas

Darbu naudojant ant ilgos strėlės sumontuotą hidraulinį priedą, hidraulinis priedas gali būti sugadintas.

- Prieš pradėdami darbui naudoti ant ilgos strėlės sumontuotą hidraulinį priedą, pasitarkite su artimiausiu „Epiroc“ klientų aptarnavimo centru / atstovu.

5.1 Priemonės/vartojimo reikmenys

Šie vartojimo reikmenys yra naudojami, kai naudojamas hidraulinis priedas:

5.1.1 Mineralinė hidraulinė alyva

Visos hidraulinės alyvos rūšys, nurodytos važiuoklės gamintojo, taip pat yra tinkamos naudojimui, dirbant su hidrauliniu priedu.

Tačiau, alyva turi atitikti klampumo klasę HLP 32 ar aukštesnę.

Vasarą ir karšto klimato zonose, reikia naudoti alyvas, kurių klampumas atitinka HLP 68 ar aukštesnę klasę.

Visais kitais atvejais reikia atsižvelgti į važiuoklės gamintojo nurodymus.

Optimalaus klampumo diapazonas	= 30 - 60 cSt
Maks. pradinis klampumas	= 2000 cSt
Maks. alyvos temperatūra	= 80 °C

Specialios sąlygos yra taikomos, kai hidraulinis priedas yra naudojamas esant žemoms temperatūroms (žr. skyrių **Žema aplinkos temperatūra**).

- Tikrinkite alyvos filtrą!

Alyvos filtrą būtina įjungti į hidraulinės sistemos rezervuaro vamzdyną. Maksimalus leistinas alyvos filtro tinkelio plotis yra 50 mikronų; jame turi būti magnetinis separatorius.

5.1.2 Ne mineralinė hidraulinė alyva

DĖMESIO Sumaišyta hidraulinė alyva

Niekada nemaišykite mineralinės ir ne mineralinės alyvos! Netgi sumaišius nedidelį mineralinės ir ne mineralinės alyvos kiekį gali būti pažeistas tiek hidraulinis priedas, tiek važiuoklė. Ne mineralinė alyva praranda savo biologinį skaidumą.

- Naudokite tik vienos rūšies hidraulinę alyvą.

Jeigu naudojate ne mineralinę alyvą, būtina nurodyti naudojamos alyvos pavadinimą, kai hidraulinį priedą grąžinsite remontui.

Siekiant apsaugoti aplinką ar techniniu pagrindu, šiuo metu naudojamos hidraulinės alyvos, kurios nėra klasifikuojamos kaip HLP mineralinės alyvos.

Prieš naudojant šios rūšies hidraulinės alyvas, būtina pasiteirauti važiuoklės gamintojo, ar galima naudoti tokius skysčius.

Mūsų hidrauliniai priedai iš esmės yra sukurti naudojimui su mineralinėmis alyvomis. Pasikonsultuokite su "Epiroc" klientų aptarnavimo centru / pardavėju, įsikūrusiu jūsų vietovėje, prieš naudodami hidraulinės alyvas, nepatvirtintas važiuoklės gamintojo. Po pagrindinio surinkimo ir po bet kokių remonto darbų dirbtuvėse, mūsų hidraulinius priedus būtina tikrinti ant testinių stovų, kurie varomi **mineralinės alyvos**.

5.1.3 Tepalas

- Kai naudosite alyvas ir tepalus, laikykitės saugos nurodymų, taikomų šiems gaminiams.

Priemonės / vartojimo reikmenys	Dalies numeris
Kirstuko pasta (skirta ContiLube® II)	3363 1223 56 (Bio) 3363 0912 00
Parker O-Lube	

5.1.4 Dujos

Įprastas azotas, grynumo lygis 99,8 proc.

Priemonės / vartojimo reikmenys	Dalies numeris
Azoto butelis - 2 l	3363 0345 04
Azoto butelis - 5 l	3363 0345 06

5.2 Adapterio plokštelės gamyba

"Construction Tools GmbH" taip pat tiekia pagrindines plokšteles, kitokių nei tiekiamos adapterio plokštelių gamybai.

DĖMESIO Adapterio plokštelės trūkimas

Adapterio plokštelė gali trūkti, jei ji nesukurta, kad atlaikytų didelę apkrovą.

- ▶ Atsižvelkite ne tik į hidraulinio priedo svorį, tačiau ir į bendrą važiuoklės galią, galimus virpesius ir t.t., kai parinkinėsite reikiamą adapterio plokštelės dydį.
- ▶ Įsitinkite, kad konstrukcija yra moderni.
- ▶ Jungiamąsias plokšteles prie adapterio plokštelės turi privirinti kvalifikuotas suvirintojas.

Pagrindinė plokštelė yra pagaminta iš EN10025-S355 J2G3 medžiagos.

- Naudokite pagamintas ir sukurtas jungiamąsias plokšteles ar įsigykite jungiamąsias plokšteles, pritaikytas jūsų važiuoklei.
- Įsitinkite, kad jungiamosios plokštelės būtų privirtos prie pagrindinės plokštelės šono, pažymėto "TOP" ("VIRŠUS").

Adapterio plokštelė neturi peršokti į jokią kitą padėtį, kai naudojamas hidraulinis priedas.

"Construction Tools GmbH" nekuria, negamina ar nepardavinėja jungiamųjų plokštelių, skirtų adapterio plokštelėms.

5.3 Adapterio plokštės įrengimas

DĖMESIO Adapterio plokštė gali atsilaivinti

Adapterio plokštelė gali atsilaivinti, jei fiksuojantys varžtai pagaminti, kad atlaikytų nedideles vietines apkrovas.

- ▶ Naudokite tik Aleno varžtus, atitinkančius 8.8 stiprio kategoriją, ir pridėtas fiksuojančių poveržlių poras, kad adapterio plokštelė būtų pritvirtinama prie pagrindinės plokštelės.


- Ant medinių atraminių blokelių, nešančiojo įtaiso nuotoliu padėkite hidraulinį kūjį. Kūjo korpuso aptarnavimo anga turi būti pakreipta į viršų.
- Išimkite transportinį saugos prietaisą, kuris kūjo korpuso laiko tamprią briaunelę (C) ir smūginę dalį.
- Ant Aleno varžtų sriegių (A) užtepkite priemonės "Anti-Seize", prieš juos įkišdami.

Kontaktinių varžtų galvūčių ir fiksuojančių poveržlių (B) paviršių nereikia tepti.

▲ ĮSPĖJIMAS Galite susižeisti arba netekti pirštų ar rankų

Išgręžtos angos ir paviršiai gali lyg žirklys nukirpti ar sužeisti jūsų kūno dalis.

- ▶ Niekada pirštais netikrinkite išgręžtų angų ar montavimo paviršių.
- Kaip parodyta lygiuokite adapterio plokštelę (D) prie hidraulinio kūjo.



- Ant kiekvieno varžto uždėkite fiksuojančių poveržlių porą (B).
- Naudodami Aleno raktą, priveržkite Aleno varžtus (A).
- Naudodami reikiamą priveržimo sąsūkos momentą, priveržkite Aleno varžtus (A).

Tipas	Rakto dydis	Priveržimo sąsūkos momentas
EC 90T	17	390 Nm
EC 100T	17	390 Nm
EC 120T	22	1500 Nm
EC 135T	22	1500 Nm

5.4 Hidraulinio priedo tvirtinimas prie važiuoklės

5.4.1 Mechaninio montavimo aspektai

Jums reikės pagalbininko, kad prie važiuoklės pritvirtintumėte hidraulinį priedą.

- Su pagalbininku susitarkite dėl rankų ženklų, kad jis galėtų pagelbėti į tinkamą padėtį padėti važiuoklę, kurioje ji bus pritvirtinama prie hidraulinio priedo.
- Nuleiskite važiuoklės svirtį į laikiklį, esantį ant adapterio plokštelės.

▲ ĮSPĖJIMAS Susižeidimo pavojus dėl smūgio

Staiga pajudėjus važiuoklei, jūsų pagalbininkas gali būti kliudomas ir sužeistas strėlės ar hidraulinio įtaiso.


Tvirtinant adapterio plokštę prie strėlės, svirties velenas gali svyruoti.

- ▶ Strėlę judinkite labai lėtai ir atsargiai, kol pagalbininkas yra pavojaus zonoje.
- ▶ Pagalbininkas visada turi būti jūsų regos lauke.


▲ ĮSPĖJIMAS Galite susižeisti arba netekti pirštų ar rankų

Išgręžtos angos ir paviršiai gali lyg žirklys nukirpti ar sužeisti jūsų kūno dalis.

- ▶ Niekada pirštais netikrinkite išgręžtų angų ar montavimo paviršių.
- Tegul jūsų pagalbininkas jums teikia nurodymus, kol tinkamai ims lygiuoti adapterio plokštelėje (B) ir svirtyje (A) išgręžtos angos.
- Įdėkite svirties varžtą (C) ir jį fiksukite.



- Pakelkite hidraulinį priedą (D).



- Pailginkite kaušo cilindą (E), kol sujungime (F) išgręžta skylė susijungs su adapterio plokštelėje (B) išgręžta skylė.
- Įdėkite sujungimo dalies varžtą (G) ir jį fiksukite.
- Atsargiai judinkite kaušo cilindą (E) į abi galines padėtis.

Adapterio plokštelė jokioje padėtyje neturi būti stabdoma mechaniniais stabdikliais. Pasikonsultuokite su "Epiroc" klientų aptarnavimo centru / pardavėju, įsikūrusiu jūsų vietovėje, jei adapterio plokštelė stabdoma mechaniniais stabdikliais.

5.4.2 Hidraulinių jungčių atlikimas

DĖMESIO Netinkamas hidraulinis montavimas

Važiuoklei turi būti atliktas tinkamas hidraulinis montžas, kad būtų galima naudoti hidraulinį priedą. Dėl netinkamai sumontuoto vamzdyno ir netinkamos kategorijos dydžių alyva gali įkaisti, o hidraulinis priedas bus pažeistas.


- ▶ Naudokite tik tinkamos kategorijos hidraulinius vamzdynus, kaip tai nurodoma (žr. skyrių **Techninės specifikacijos**).
- ▶ Tikrinkite hidraulinių vamzdynų dydžių kategorijas, nurodytas ant hidraulinių montažų! Visos tiekimo ir grįžtamosios linijos, skirtos hidraulinei alyvai, turi būti pakankamo vidinio skersmens ir tinkamo sienelių storio.
- ▶ Tinkamai nutieskite visas hidraulines žarnas, kad jų neveiktų sąsūkos jėgos.
- Išjunkite važiuoklę.

- Sumažinkite hidraulinės sistemos slėgį, atsižvelgdami į gamintojo pateiktas važiuoklės saugos ir naudojimo instrukcijas.
- Uždarykite visus automatinio stabdymo įrenginius, esančius montaže prie strėlės, jei nenaudojamos jokios greitai uždedamos movos.

DĖMESIO Bendras pakenkimas hidrauliniam priedui

Užteršti hidraulinės vamzdynai ir jungtys leidžia smėliui, medžiagų dalėlėms ir nešvarumams patekti į hidraulinį priedą ir jį visiškai sugadinti.

- ▶ Valykite hidraulinius vamzdynus ir jungtis, prieš jungdami hidraulines žarnas. Hidraulines žarnas padėkite taip, kad jos galėtų laisvai sukis.
- Įtaisykite slėgio ir rezervuaro žarnas.
- Prijunkite slėgio ir rezervuaro žarnas.



- Jei nenaudojamos jokios greitai uždedamos movos, montaže prie strėlės atidarykite visus automatinio stabdymo įrenginius.
- Ijunkite važiuoklę.
- Leiskite hidraulinei alyvai tekėti per važiuoklės alyvos filtrą apie tris minutes, kad įsitikinti, jog žarnos yra švarios.
- Išjunkite važiuoklę.
- Sumažinkite hidraulinės sistemos slėgį, atsižvelgdami į gamintojo pateiktas važiuoklės saugos ir naudojimo instrukcijas.


- Jei nenaudojamos jokios greitai uždedamos movos, montaže prie strėlės uždarykite visus automatinio stabdymo įrenginius.
- Atjunkite slėgio ir rezervuaro žarnas.
- Nuimkite gaubtelius nuo angų »P« ir »T« ir laikykite jas ateičiai.
Slėgio anga »P« buvo pažymėta raudomais dažais, kaip papildoma užuomina.
- Tikrinkite, ar angos ir jungtys, esančios ant hidraulinio kūjo ir (ar) hidraulinių žarnų, nepažeistos.
- Keiskite bet kokias pažeistas jungtis.
- Prijunkite slėgio žarną prie angos »P«, įsitikindami, kad ji laisvai sukasi.
- Prijunkite rezervuaro žarną prie angos »P«, įsitikindami, kad ji laisvai sukasi.

▲ ĮSPĖJIMAS Hidraulinės žarnos blaškymasis

Suslėgtos hidraulinės žarnos ims blaškytis, kai varžtais pritvirtintos jungtys atsilaisvins ar bus atlaisvintos. Besiblaškanti hidraulinė žarna gali sukelti rimtų sužeidimų.

- ▶ Naudodami reikiamą priveržimo sąsūkos momentą, priveržkite hidraulinės žarnos jungčių veržles.

Priveržimo sąsūkos momentas (žr. skyrių **Varžtų jungtys / Priveržimo sąsūkos momentai**)



5.5 Hidraulinio priedo nuėmimas nuo važiuoklės

- Hidraulinį priedą padėkite ant medinių atraminių blokelių.

5.5.1 Išmontavimas hidraulinės jungtis

▲ ĮSPĖJIMAS Netikėtas pajudėjimas

Dėl netikėtai pajudėjusios važiuoklės, galite rimtai susižeisti.

- ▶ Pritvirtinkite važiuoklę taip, kad ji negalėtų netikėtai pajudėti.
- ▶ Laikykitės važiuoklės gamintojo nurodymų.

▲ ĮSPĖJIMAS Hidraulinės žarnos blaškymasis

Suslėgtos hidraulinės žarnos ims blaškytis, kai varžtais pritvirtintos jungtys atsilaisvins ar bus atlaisvintos. Besiblaškanči hidraulinė žarna gali sukelti rimtų sužeidimų.

- ▶ Sumažinkite slėgį hidraulinėje sistemoje, prieš prijungdami hidraulinę žarną (žr. skyrių **Hidraulinės sistemos slėgio mažinimas**).

▲ ĮSPĖJIMAS Įkaitusios dalys

Smūgiavimo įtaisas, darbo įrankis, žarnos, vamzdžiai ir detalės darbo metu gali labai įkaisti. Prisilietus prie jų, galima nudegti.

- ▶ Niekada nelieskite įkaitusių dalių.
- ▶ Jeigu turite atlikti darbus, kurių metu liečiamos dalys, pirmiausiai palaukite kol jos atvės.
- Uždarykite visus automatinio stabdymo įrenginius, esančius montaže prie strėlės, jei nenaudojamos jokios greitai uždedamos movos.
- Atjunkite žarnų linijas nuo hidraulinio priedo, esančio strėlės šone.
- Uždarykite visus atvirus žarnų galus.

5.5.2 Mechaninis išmontavimas

- Jums reikės pagalbininko, kad nuo važiuoklės nuimtumėte hidraulinį priedą.
- Su savo pagalbininku sutarkite dėl rankų signalų, kad jis galėtų padėti pajudinti strėlę.

▲ ĮSPĖJIMAS Susižeidimo pavojus dėl smūgio

Staiga pajudėjus važiuoklei, jūsų pagalbininkas gali būti kliudomas ir sužeistas strėlės ar hidraulinio įtaiso.

Tvirtinant adapterio plokštę prie strėlės, svirties velenas gali svyruoti.

- ▶ Strėlę judinkite labai lėtai ir atsargiai, kol pagalbininkas yra pavojaus zonoje.
- ▶ Pagalbininkas visada turi būti jūsų regos lauke.

▲ ĮSPĖJIMAS Metalų atplaišų išlėkimas į orą

Kai bandoma iškalti varžtus, į orą gali išlėkti metalo atplaišos ir sukelti rimtus akių sužeidimus.

- ▶ Užsidėkite apsauginius akinius, kai iškalinėsite varžtus.

- Nuimkite varžtų fiksatorius nuo svirties ir jungiamosios dalies varžtų.
- Išstumkite jungiamosios dalies varžtą su plieno pridėdama dalimi ir plaktuku.
- Įjunkite važiuoklę.
- Atitraukite kaušo cilindą.
- Išstumkite svirties varžtą su plieno pridėdama dalimi ir plaktuku.
- Stumkite važiuoklės svirtį nuo adapterio plokštelės.

5.6 Adapterio plokštelės nuėmimas

- Atlaisvinkite adapterio plokštelę fiksuojančius varžtus.
- Naudodami tinkamą kėlimo įrangą, pakelkite adapterio plokštelę ir padėkite ją ant medinių atraminių blokelių.
- Fiksuokite tamprų antbriaunį, naudodami transportinį saugos prietaisą.
- Laikykite tvirtinimo varžtus ir fiksuojančių poveržlių poras ateičiai.

5.7 Darbo įrankis

▲ ĮSPĖJIMAS Netikėtai pajudėjimas

Dėl netikėtai pajudėjusios važiuoklės, galite rimtai susižeisti.

- ▶ Pritvirtinkite važiuoklę taip, kad ji negalėtų netikėtai pajudėti.
- ▶ Laikykitės važiuoklės gamintojo nurodymų.

▲ ĮSPĖJIMAS Metalų atplaišų išlėkimas į orą

Kai bandoma iškalti varžtus, į orą gali išlėkti metalo atplaišos ir sukelti rimtus akių sužeidimus.

- ▶ Užsidėkite apsauginius akinius, kai iškalinėsite varžtus.

▲ ĮSPĖJIMAS Sunkus darbo įrankis

Darbo įrankis yra sunkus; jei jis nukristų, galite rimtai susižeisti. Keliant darbo įrankį ir nenaudojat tinkamos kėlimo įrangos, galite fiziškai susižeisti.

- ▶ Keltkite darbo įrankį, naudodami kėlimo įrangą, kuri skirta tokio svorio darbo įrankiams kelti.

▲ ĮSPĖJIMAS Galite susižeisti arba netekti pirštų ar rankų


Išgręžtos angos ir paviršiai gali lyg žirklys nukirpti ar sužeisti jūsų kūno dalis.

- ▶ Niekada pirštais netikrinkite išgręžtų angų ar montavimo paviršių.
- ▶ Niekada nesiekite apatinės kūjo dalies kiaurymės ar tarpo tarp darbinio įrankio ir apatinės kūjo dalies.


5.7.1 Tinkamo darbinio įrankio parinkimas

Parodyti standartiniai galimi darbiniai įrankiai. Sikirtingos pjovimo įrankio geometrijos gali turėti įtakos gamybos rezultatui, priklausančiam nuo faktinio panaudojimo. Vadovaukitės šia lentele, kur pateikiami rekomenduojami panaudojimo atvejai.


Kūgio formos darbinis smaigalys

	Universalus
	Labai geras prasiskverbimas Vienodas skaldymo poveikio pasiskirstymas Jokio sukimo poveikio

Kirstukas ir kastuvas

	Kasyba, sprogdinimo darbai, žemės darbai, pamatai
	Labai geras skaldymo poveikio pasiskirstymas Labai geras prasiskverbimas Sukimo poveikis

Atšipęs įrankis

	Kasyba, skylių pramušimas blokeliuose, sprogdinimo darbai
	Labai geras energijos perdavimas Optimalus pjovimo efektas Jokio sukimo poveikio


5.7.2 Montavimas

- Ant medinių atraminių blokelių padėkite hidraulinį kūjį.

DĖMESIO Darbinis įrankis gali sulūžti

Pavojus dėl darbinio įrankio sulūžimo padidėja, jei jis laikomas šaltomis sąlygomis.

- ▶ Darbinį įrankį vieną dieną laikykite šiltoje aplinkoje, prieš jį montuodami, arba
- ▶ Keletą valandų pašildykite darbinį įrankį, pvz. uždengdami šildymo pledu, kol jis tinkamai įšils.



Įrengta fiksuojanti juosta:

Kai pirmą kartą, po to kai buvo pristatytas darbinis įrankis, jį montuosite, pirmiausia turite nuimti apsauginį gaubtelį ir fiksuojančią juostą.

- Nuo darbiniam įrankiui padarytos kiaurymės nuimkite apsauginį gaubtelį.
- Išimkite fiksavimo strypus (žr. skyrių **Išėmimas**).

Fiksavimo juosta nuimta:

Jeigu fiksavimo juosta yra nuimta, atlikite šiuos veiksmus:

- Valykite darbo įrankio (A) įdėjimo vietą (a).
- Kaltų tepimo pasta patepkite darbo įrankio (A) įdėjimo vietą (a).

DĖMESIO Smūginio stūmoklio ir darbinio įrankio apgadinimas

Smūginis stūmoklis dideliu greičiu trenkiasi į darbo įrankį. Jeigu tarp smūginio stūmoklio ir darbo įrankio yra tepalo, jis gali būti smarkiai apgadintas. Tepalas negali pasišalinti.

- ▶ Netepkite smūginių vietų.
- ▶ Pasirūpinkite, kad tarp smūginių vietų nebūtų tepalo.

DĖMESIO Pagrindinio korpuso komplekto ir darbo įrankio sugadinimas

Sumontavus fiksavimo strypus apverstai, nevienodai paskirstoma fiksavimo strypų apkrova. Fiksavimo strypai gali sulūžti ir sugadinti pagrindinio korpuso komplektą bei darbo įrankį.

- ▶ Niekada nemontuokite fiksavimo strypų apverstai, t. y. sriegiuota anga į vidų.
- ▶ Įsitikinkite, ar matoma išgręžta skylė varžtui; t. y. ar ji nukreipta į viršų.
- ▶ Fiksavimo strypus visada montuokite tinkamais varžtais.

- Vieną varžtą (C) (M 12) įsukite į priekinėje fiksavimo strypų pusėje išgręžtas skylės (B).
- Patepkite abu fiksavimo strypus (B) kaltų tepimo pasta.
- Montuokite darbinį įrankį (A).
- Tinkamai sudėkite fiksavimo strypus (B).
- Sukite darbinį įrankį (A), kol fiksavimo strypai (D) įsitaisys pagrindinio korpuso komplekte padarytose skylėse.
- Išsukite varžtus (C) iš fiksavimo strypų (B).
- Kiekvieną išgręžtą skylę užkiškite kaiščiu (E).
- Prakalu ir plaktuku atgal sukalkite varžtus (D).

5.7.3 Išėmimas

- Ant medinių atraminių blokelių padėkite hidraulinį kūjį.

▲ ĮSPĖJIMAS Darbinis įrankis staiga atsilaisvins


Darbinis įrankis yra suspaudžiamas į vietą slėgio, kurį sukelia stūmoklio akumuliatorius. Kai darbinis įrankis yra atlaisvintas, jis dalinai iššoks nuo hidraulinio kūjio tai gali sukelti rimtą sužeidimą.

- ▶ Niekada nestovėkite tiesiai prieš sumontuotą darbinį įrankį.


▲ ĮSPĖJIMAS Įkaitęs darbinis įrankis

Darbinio įrankio smaigalys darbo metu labai įkaista. Prisilietus prie jo, galima nudegti.

- ▶ Niekada nelieskite įkaitusio darbinio įrankio.
- ▶ Jeigu turite atlikti tam tikrus darbus, pirmiausia palaukite kol darbinis įrankis atvės.
- Prakalu ir plaktuku iš šono iškalkite fiksavimo strypų (B) varžtus (D).



- Kalkite varžtus (D) tol, kol atsilaisvins pirmas kaištis (E).
- Ištraukite pirmą kaištį (E).
- Prakalu ir plaktuku kalkite varžtus (D) iš kitos pusės tol, kol atsilaisvins antras kaištis (E).



- Ištraukite antrą kaištį (E).

- Išsukite varžtus (D).
- Vieną varžtą (C) (M 12) įsukite į fiksavimo strypų priekinėje pusėje išgręžtą skylę.
- Ištraukite fiksavimo strypą (B), suėmę už varžto.
- Ištraukite darbo įrankį (A) iš pagrindinio korpuso komplekto.

6 Naudojimas

▲ ĮSPĖJIMAS įkaitusios hidraulinės alyvos ištryškimas

Hidraulinė sistema veikiama didelio slėgio. Jei hidraulinės jungtys atsilaisvina, hidraulinė alyva, veikiama didelio slėgio, ištryšksta. Ištryškusi hidraulinė alyva gali sukelti rimtų sužeidimų.

- ▶ Nedelsdami išjunkite hidraulinį priedą ir važiuoklę, jei hidraulinėse grandinėse nustatytumėte bet kokių pratekėjimų.
- ▶ Sumažinkite slėgį hidraulinėje sistemoje (žr. skyrių **Hidraulinės sistemos slėgio mažinimas**).
- ▶ Taisykite bet kokius pratekėjimus, prieš vėl naudodami hidraulinį priedą.

▲ ĮSPĖJIMAS įkaitusios dalys

Smūgiavimo įtaisas, darbo įrankis, žarnos, vamzdžiai ir detalės darbo metu gali labai įkaisti. Prisilietus prie jų, galima nudegti.

- ▶ Niekada nelieskite įkaitusių dalių.
- ▶ Jeigu turite atlikti darbus, kurių metu liečiamos dalys, pirmiausiai palaukite kol jos atvės.

▲ ĮSPĖJIMAS Sprogimo pavojus

Jei hidrauliniame priede integruotas HATCON, į viduje esančias ličio baterijas prasiskverbus plieno gabalams arba armatūrai gali įvykti sproginimas.

- ▶ Pasirūpinkite, kad į HATCON neatsirenktų armatūra, mėtomi akmenys ar sprogmenys.
- ▶ Prieš naudodami patikrinkite HATCON.

DĖMESIO Hidraulinės alyvos žala aplinkai

Hidraulinė alyva yra kenksminga aplinkai ir neturi įsigerti į žemę ar patekti į vandenvietę ar vandens išteklius.

- ▶ Surinkite visą išsiliejusią hidraulinę alyvą.
- ▶ Ją išmeskite pagal taikomas aplinkosaugos nuostatas.

DĖMESIO Hidraulinė alyva per karšta

Hidraulinės alyvos temperatūra neturi viršyti 80°C. Aukštesnės temperatūros pažeis sandarinančias hidraulinio kūjo dalis ir HP akumuliatoriaus pertvarą.

- ▶ Būtina tikrinti hidraulinės alyvos temperatūrą.
- ▶ Išjunkite važiuoklę ir hidraulinį kūjį, jei išmatuosite padidėjusią rezervuare esančios alyvos temperatūrą.
- ▶ Tikrinkite hidraulinį montажą ir slėgio sumažinimo vožtuvą.

DĖMESIO Pakenkimas dėl tuščiosios eigos

Jei smūginis stūmoklis atlieka plaktuko veiksmą, nepaliesdamas darbinio įrankio, jis dirba tuščiąja eiga. Taip nutikus, susidaro maksimalūs hidrauliniai slėgiai, kurie gali pažeisti hidraulinio kūjo ir važiuoklės sandarinimą.

- ▶ Neleiskite, kad smūginis stūmoklis veiktų tuščiąja eiga ilgesnį laiko tarpą.

6.1 Naudojimas pirmą kartą ir naudojimas po ilgo nenaudojimo laikotarpio

Prieš naudojant hidraulinį ardiklį pirmą kartą ir vėl pradėjus jį naudoti po ilgesnio nei aštuonių savaičių trukmės sandėliavimo laikotarpio, privaloma patikrinti stūmoklio akumuliatoriaus slėgį.

- Nuo darbiniam įrankiui padarytos kiaurymės nuimkite apsauginį gaubtelį.
- Išimkite atraminius strypus.
- Patikrinkite stūmoklio akumuliatoriaus slėgį nenaudodami spaudimo (žr. skyrių **Stūmoklio akumuliatorius**).
- Užpildykite stūmoklio akumuliatorių arba sumažinkite stūmoklio akumuliatoriaus slėgį, kad stūmoklio akumuliatoriuje būtų minimalus dujų slėgis (žr. skyrių **Stūmoklio akumuliatorius**). Šiuo atveju vadovaukitės lentelėje pateikta verte esant aplinkos oro temperatūrai, o ne darbo aplinkos temperatūrai.
- Sumontuokite hidraulinį ardiklį (žr. skyrių **Montavimas**).
- Naudokite hidraulinį ardiklį tol, kol bus pasiekta 60–70 °C darbo aplinkos temperatūra.
- Vadovaukitės visais nurodymais, aprašytais skyriuje **Naudojimas**.
- Patikrinkite stūmoklio akumuliatoriaus slėgį nenaudodami darbo įrankio spaudimo (žr. skyrių **Stūmoklio akumuliatorius**).
- Užpildykite stūmoklio akumuliatorių, kad jame susidarytų reikiamas dujų slėgis (žr. skyrių **Stūmoklio akumuliatorius**).

6.2 Pasiruošimas prieš paleidimą

▲ ĮSPĖJIMAS Nukritusi važiuoklė

Važiuoklei nukritus ar apvirtus dėl nelygaus paviršiaus, asmenys gali rimtai susižeisti, o turtas gali būti apgadintas.

- ▶ Visada elkitės atsargiai, kai judinsite važiuoklę.
- ▶ Nenaudokite hidraulinio priedo, kol važiuoklė nestovi tvirtai ant žemės.

▲ ĮSPĖJIMAS Nulekiančios medžiagų skeveldros

Medžiagų, kurios atsiskiria darbo su hidrauliniu priedu metu, skeveldros gali nuskristi toli ir kliudyti žmones, juos rimtai sužeisdamos. Nedideli objektai, krentantys iš didelio aukščio, taip pat gali rimtai sužeisti.

Darbo su hidrauliniu priedu metu pavojaus zona yra žymiai didesnė nei atliekant kasybos darbus, kadangi akmenų atplaišos ar plieno skeveldros gali nulėkti toli, ir dėl šios priežasties, pavojaus zoną būtina išplėsti priklausomai nuo apdirbamos medžiagos, ar ją apsaugoti tinkamu būdu, imantis atitinkamų priemonių.

- ▶ Aptverkite pavojaus zoną.
- ▶ Nedelsiant išjunkite hidraulinį priedą, jei kas nors įžengia į pavojaus zoną.
- ▶ Vairuotojo kabinoje uždarykite šoninius langus ir priekinį stiklą.

Pasiruošimai, reikalingi prieš paleidžiant hidraulinį priedą, priklauso nuo aplinkos temperatūros:

- Aplinkos temperatūra žemiau 0°C (žr. skyrių **Žema aplinkos temperatūra**).
- Aplinkos temperatūra virš 30 °C (žr. skyrių **Aukšta aplinkos temperatūra**).

Alyvos, esančios hidrauliniame priede, temperatūra turi būti nuo 0°C iki 80°C, kai dirbama su kūju.

Visas hidraulinio priedo našumas gali būti pasiekiamas, kai alyvos temperatūra apie 60°C

- Patikrinkite, ar pavojaus zonoje nėra žmonių.
- Paleiskite važiuoklę, kaip tai nurodoma važiuoklės gamintojo.
- Leiskite važiuoklei įšilti, kol bus pasiekta gamintojo nurodyta darbinė temperatūra.
- Nustatykite važiuoklę į jos darbinę padėtį.
- Darbinį įrankį padėkite ant medžiagos, kuri bus skaldoma.

6.3 Hidraulinio kūjo įjungimas ir išjungimas

Kai hidraulinis priedas tinkamai sujungtas su važiuokle, hidraulinį priedą galima valdyti naudojant važiuoklės hidraulinę sistemą. Visos funkcijos, skirtos normaliam važiuoklės veikimui, išlieka nepakitusios.

Hidraulinis priedas yra įjungiamas ir išjungiamas, naudojant elektros ir hidraulinius signalus.

Jeigu jums kilo bet kokių klausimų dėl elektros / hidraulinių komandų, pasikonsultuokite su važiuoklės gamintoju ir (ar) "Epiroc" klientų aptarnavimo centru / pardavėju, esančiu jūsų vietovėje.

- Įjunkite ir išjunkite hidraulinį priedą, kaip tai aprašyta gamintojo naudojimo instrukcijoje.
- Kai išlipsite iš vairuotojo kabinos, saugos jungiklį / svirtį, skirtą elektros/hidraulinio priedo montažui, nustatykite į padėtį "OFF" ("IŠJUNGTI").

Atlikite anksčiau pateiktus veiksmus, kad išvengti netikėto hidraulinio priedo įsijungimo.

6.4 Funkcinis testas


Visada atlikite funkcinį testą, prieš pradėdami naudoti hidraulinį priedą, kad patikrinti, ar visos hidraulinės linijos ir jungtys tvirtai priveržtos bei ar hidraulinis priedas veikia be trikdžių.

- Paruoškite hidraulinį priedą taip, kad galėtumėte pradėti juo naudotis.
- Atlikite keletą bandomųjų smūgių ant medžiagos, kurią reikia suskaldyti.
- Tikrinkite hidraulines linijas ir įsitikinkite, ar hidraulinis priedas veikia be trikdžių.
- Nedelsiant išjunkite hidraulinį priedą, jei iš hidraulinių linijų išbėgtų alyvos ar būtų nustatyti kiti funkciniai defektai.
- Sumažinkite slėgį hidraulinėje sistemoje (žr. skyrių **Hidraulinės sistemos slėgio mažinimas**).
- Hidraulinį priedą naudokite vėl tik kai sutvarkėte visus pratekėjimus ir darbinius defektus.


6.5 Tinkamas naudojimas

6.5.1 Darbinis kampas


- Įrankį visada nustatykite į tokią padėtį, kad jis tinkamu kampu pataikytų į medžiagą, kurią reikia suskaldyti.



Jei to nepadarysite, hidraulinis kūjis susidėvės greičiau, o po kurio laiko atsiras pakenkimai.



- Lengvai pasukite hidraulinį kūjį, kai atlikinėsite plaktuko smūgius, tačiau niekada ne daugiau nei 5°.



Svyravimo metu pašalinamos visos dulkės, susikaupusios po darbinio įrankio smaigaliu ar pjovikliu. Kitu atveju susikaupęs dulkių sluoksnis neleis perduoti visą smūginę energiją į medžiagą, kuri turi būti suskaldyta. Tuomet darbinio įrankio smaigalys įkais ir praras savo aštrumą.


Didesni svyravimo kampai turės įtakos išlinkimo apkrovoms ir darbinio įrankio bei hidraulinio kūjo pakenkimui.

6.5.2 Paankstinimas

Pasirinkite atstumą, pažymėtą "V", kad suskaldymas būtų atliekamas per 30 sekundžių. Jei šiuo atveju netinka, sumažinkite paankstinimą ir įrankį vėl nustatykite į kitą vietą.


Pernelyg dideli paankstinimai nepagerina darbo rezultatų. Tuomet darbo įrankis įsiskverbs į medžiagą, neatnešdamas tenkinančio suskaldymo rezultato. Tuomet darbinio įrankio smaigalys įkais ir praras savo aštrumą. Dirbkite žingsnis po žingsnio, kad pasiekti optimalų darbo rezultatą.

- Pradėkite nuo medžiagos, kuri turi būti suskaldyta, krašto ir skaldykite link jos centro.



6.5.3 Poveikio laikas

- Niekada hidraulinio kūjo nenaudokite tam pačiam taškui ilgiau nei 30 sekundžių.



- Jei medžiagos nepavyksta suskaldyti, įrankį perkeltkite į naują vietą.

6.5.4 Aukšta aplinkos temperatūra

- Naudokite tik pakankamo klampumo hidraulinės alyvos.
- Vasarą ir tropiniuose klimatuose reikalaujama naudoti bent jau HLP 68 rūšies hidraulinę alyvą.

6.5.5 Žema aplinkos temperatūra

Aplinkos temperatūra žemiau 0°C:

DĖMESIO Darbinis įrankis gali sulūžti

Pavojus dėl darbinio įrankio sulūžimo padidėja, jei jis laikomas šaltomis sąlygomis.

- ▶ Darbinį įrankį vieną dieną laikykite šiltoje aplinkoje, prieš jį montuodami, arba
- ▶ Keletą valandų pašildykite darbinį įrankį, pvz. uždengdami šildymo pledu, kol jis tinkamai įšils.

Papildomi nurodymai, kai dirbama prie aplinkos temperatūros, žemesnės nei -20°C:

Būtinai pašildykite hidraulinį priedą ir važiuoklę, kai dirbsite prie aplinkos temperatūrų, žemesnių nei -20°C. Pageidautina, kad važiuoklę ir hidraulinį priedą statytumėte šildomoje, apsaugotoje vietoje, kai jų nenaudosite.

DĖMESIO Hidraulinė alyva per šalta

Jei hidraulinis kūjis bus naudojamas, kol hidraulinė alyva dar neįšilus, gali būti pažeisti hidraulinio kūjo sandarinimai ir HP akumulatoriaus pertvara.

- ▶ Nenaudokite hidraulinio kūjo, kol hidraulinės alyvos temperatūra nepakilo iki bent jau 0°C.
- Paleiskite važiuoklę, kaip tai nurodoma važiuoklės gamintojo.
- Leiskite važiuoklei įšilti, kol bus pasiekta gamintojo nurodyta darbinė temperatūra.

DĖMESIO Pakenkimai hidraulinėms dalims

Jei hidraulinis kūjis nepasiekė darbinės temperatūros ir yra naudojamas darbui su įkaitusia hidrauline alyva, tai turės įtakos įtempimams, o hidraulinis kūjis nustos veikti.

- ▶ Į hidraulinę sistemą nepilkite įkaitusios hidraulinės alyvos.

Važiuoklės hidraulinės alyvos temperatūra turi būti bent jau 0°C.

- Paleiskite hidraulinį priedą, kai temperatūra pakilo iki 0°C.

- Darbo metu, leiskite važiuoklės varikliui ir siurbliams veikti tolygiai per pertraukėles.

6.6 Draudžiamas naudojimas

6.6.1 Kėlimas/Transportavimas

▲ ĮSPĖJIMAS Nukritęs krovinys

Pakeltas objektas gali nukristi ir sukelti rimtų sužeidimų ar mirtį.


- ▶ Niekada nekelkite ar netransportuokite krovinį, naudodami hidraulinį priedą.

Hidraulinis priedas nebuvo sukurtas kelti ar transportuoti krovinis. Naudojant tokiai paskirčiai, hidraulinis priedas bus apgadintas.



6.6.2 Smūgis

- Nenaudokite hidraulinio kūjo kaip kalvio kūjo, kad išgriauti medžiagą.




Tai pažeis hidraulinį kūjį, darbinį įrankį ir važiuoklę.

6.6.3 Judamieji objektai


- Niekada nenaudokite hidraulinio įtaiso šiukšlėms spausti.

Hidraulinis įtaisas suges.



6.6.4 Pakėlimas

- Niekada nenaudokite darbinio įrankio laužtuvo tipo pritaikymams.




Darbo įrankis gali sulūžti. Klausykite hidraulinio kūjo skleidžiamo garso - jis pasikeičia, kai tarp darbinio įrankio ir susidėvinčios įvorės atsiranda įtampa.

6.6.5 Neryškus darbinio įrankio užsidegimas

Darbo įrankis neryškiai užsidega, jei smūgio energija yra perduodama į fiksuojančias juostas, o ne į skaldomą medžiagą. Taip įvyksta, kai darbo įrankis perkerta per medžiagą ar nuo jos nuslysta, pvz. dirbant ant plono betono plokščių ar palaidų uolienų sluoksnių. Nedidelis darbo įrankio užsidegimas turi įtakos didesnėms apkrovoms, tenkančios hidrauliam kūjui ir važiuoklei. Kai darbo įrankis užsidega neryškiai, girdimas įprastas metalo garsas.


- Pabandykite išvengti nedidelio darbinio įrankio užsidegimo, atlikdami šiuos veiksmus:
 - apžiūrėdami skaldomą medžiagą, kad nustatyti, ar yra pavojus, jog darbo įrankis per ją perkirs ar nuo jos nuslys.
 - klausydamiesi hidraulinio kūjo skleidžiamo garso. Galite girdėti metalo žvangesį, kai darbo įrankis neryškiai užsidega.
- Sustabdykite hidraulinį kūjį, kai pastebėsite neryškų užsidegimą.



6.6.6 Naudojimas po vandeniu



- Niekada nenaudokite hidraulinio priedo po vandeniu.

Antraip hidraulinis priedas bus sugadintas ir gali sugesti visa hidraulinė instaliacija.



6.6.7 Galinės cilindro padėtys

- Hidraulinio priedo nenaudokite, kai važiuoklės svirtis ir kaušo cilindras yra vienoje iš jo galinių padėčių.



Tokias galines padėtis turi amortizuojantys įrengimai; hidraulinis cilindras gali būti apgadintas dėl pernelyg ilgo jo naudojimo galinėse jo padėtyse.

- Važiuklę nustatykite į tokią padėtį, kad jums nereiktų dirbti, kai cilindras yra savo galinėse padėtyse.

7 Techninė priežiūra

Priežiūros darbai yra atliekami važiuoklės vairuotojo.

▲ ĮSPĖJIMAS Įkaitusios hidraulinės alyvos ištryškimas

Hidraulinė sistema veikiama didelio slėgio. Jei hidraulinės jungtys atsilaisvina, hidraulinė alyva, veikiamą didelio slėgio, ištryšksta. Ištryškusi hidraulinė alyva gali sukelti rimtų sužeidimų.

- ▶ Nedelsdami išjunkite hidraulinį priedą ir važiuoklę, jei hidraulinėse grandinėse nustatytumėte bet kokių pratekėjimų.
- ▶ Sumažinkite slėgį hidraulinėje sistemoje (žr. skyrių **Hidraulinės sistemos slėgio mažinimas**).
- ▶ Taisykite bet kokius pratekėjimus, prieš vėl naudodami hidraulinį priedą.

▲ ĮSPĖJIMAS Įkaitusios hidraulinės alyvos ištryškimas

Hidraulinė sistema veikiama didelio slėgio. Trykštanti hidraulinė alyva gali sukelti rimtų sužeidimų.

- ▶ Nedelsdami išjunkite hidraulinį priedą ir važiuoklę, jei hidraulinėse grandinėse nustatytumėte bet kokių pratekėjimų.
- ▶ Netikrinkite galimų nuotėkių pirštais arba kitomis kūno dalimis – vietoj to naudokite kartono gabalėlį, laikydami jį ties tikrinama galima nuotėkio vieta.
- ▶ Apžiūrėkite kartoną, ar ant jo nėra skysčio pėdsakų.
- ▶ Sumažinkite slėgį hidraulinėje sistemoje (žr. skyrių **Hidraulinės sistemos slėgio mažinimas**).
- ▶ Taisykite bet kokius pratekėjimus, prieš vėl naudodami hidraulinį priedą.

▲ ĮSPĖJIMAS Įkaitusios dalys

Smūgiavimo įtaisas, darbo įrankis, žarnos, vamzdžiai ir detalės darbo metu gali labai įkaisti. Prisilietus prie jų, galima nudegti.

- ▶ Niekada nelieskite įkaitusių dalių.
- ▶ Jeigu turite atlikti darbus, kurių metu liečiamos dalys, pirmiausiai palaukite kol jos atvės.

▲ ĮSPĖJIMAS Atsitiktinis paleidimas

Jei hidraulinis priedas paleidžiamas atsitiktinai, gali įvykti rimtas sužeidimas.

- ▶ Laikykitės nurodymų, pateikiamų Važiuoklės naudojimo instrukcijoje, kad hidraulinis priedas nebūtų paleistas atsitiktinai.

▲ ĮSPĖJIMAS Netikėtas pajudėjimas

Dėl netikėtai pajudėjusios važiuoklės, galite rimtai susižeisti.

- ▶ Pritvirtinkite važiuoklę taip, kad ji negalėtų netikėtai pajudėti.
- ▶ Laikykitės važiuoklės gamintojo nurodymų.

DĖMESIO Hidraulinės alyvos žala aplinkai

Hidraulinė alyva yra kenksminga aplinkai ir neturi įsigerti į žemę ar patekti į vandenvietę ar vandens išteklius.

- ▶ Surinkite visą išsiliejusią hidraulinę alyvą.
- ▶ Ją išmeskite pagal taikomas aplinkosaugos nuostatas.

7.1 Techninės priežiūros tvarkaraštis

keičiantis pamainai	Tikrinkite sutepimo juostelę, esančią ant darbinio įrankio ašies maždaug kas 2 val. Rankinis darbinio įrankio sutepimas maždaug kas 2 valandas.
kasdien	Patikrinkite adapterio plokštės varžtų jungtis ir, jei reikia, priveržkite. Tikrinkite hidraulines linijas, ar nėra pratekėjimų. Tikrinkite, ar vamzdžių veržikliai, esantys ant važiuoklės, yra priveržti.
per ir po pirmųjų 50 veikimo valandų	Kasdien priveržkite varžtų jungtis kas pirmąsias 50 veikimo valandų. Keiskite važiuoklės alyvos filtro kasetes po pirmųjų 50 veikimo valandų.
kas savaitę	Tikrinkite varžtų jungtis ir jei reikia, priveržkite. Tikrinkite laikiklio strypų varžtus, ar gerai priveržti. Tikrinkite, ar fiksuojančių juostų kištukai savo vietose ir nepažeisti. Keiskite bet kokius pažeistus kištukus. Tikrinkite adapterio plokštelę ir kūjo korpusą, ar nėra įtrūkimų.
kas mėnesį	Tikrinkite slėgį, esantį stūmoklio akumuliatoriuje. Patikrinkite įtempimo varžtus ir, jei reikia, priveržkite juos.
kas 500 veikimo valandų	Tikrinkite važiuoklės alyvos filtrą ir jei reikia, keiskite.
kai keisite darbinį įrankį, ir bent jau kas 100 veikimo valandų	Tikrinkite darbinį įrankį dėl susidėvėjimo. Patikrinkite, ar nenusidėvėjo nusidėvinti įvorė (EC 90T). Tikrinkite apatinę ir viršutinę susidėvinčias įvoves, ar jos nesusidėvėję (EC 100T, 120T, 135T). Tikrinkite, ar neatsilupęs stūmoklio paviršius, kuriam tenka smūgis. Tikrinkite, ar neatsilupęs darbinio įrankio paviršius, kuriam tenka smūgis. Tikrinkite darbinį įrankį dėl atplaišų. Patikrinkite fiksavimo juostas, ar nėra atplaidį.
jei reikia	Keiskite atramą ir susidėvėjusius vamzdžius. Keiskite susidėvėjusias žarnas. Tikrinkite slėgį, esantį stūmoklio akumuliatoriuje. Tikrinkite adapterio plokštelės varžtus dėl susidėvėjimo.

Hidraulinių ardiklių su árengta sistema „ContiLube® II“ papildoma planinė techninė priežiūra.

keičiantis pamainai	Stebėkite ContiLube® II tepimo sistemos užpildymo tepalu lygį ir nedelsiant keiskite tuščią kasetę.
kas savaitę	Tikrinkite ContiLube® II sistemos jungiamąsias movas, ar jos sandarios.
kai keisite darbinį įrankį, ir bent jau kas 100 veikimo valandų	Tikrinkite ir valykite dulkių valytuvą. Pakeiskite, jei apgadintas.

7.2 Hidraulinės sistemos slėgio mažinimas

Net ir išjungus važiuoklę, hidraulinėje sistemoje vis tiek gali būti gana didelis slėgis.

Liekamasis slėgis gali būti hidraulinėje sistemoje net ir po to, kai atjungiate greitojo atjungimo movas arba atidarote automatinio sustabdymo mechanizmus.

Hidraulinį kūjį galima išhermetizuoti tik naudojant hidraulinę važiuoklės sistemą, išleidžiant hidraulinę alyvą pro grįžtamąją jungtį.

Jeigu hidraulinėje kūjyje įrengtas aukšto slėgio akumuliatorius, hidraulinės sistemos slėgio išleidimas į baką gali užtrukti ilgiau, nes reikia išleisti didelį kiekį alyvos.

Slėgio mažinimui reikiamas laikas gali skirtis, priklausomai nuo hidraulinio kūjo tipo, vidinių nuotėkių, alyvos temperatūros, hidraulinės alyvos tipo ir važiuoklės hidraulinės konstrukcijos dizaino.

Turėsite nuspręsti, kokias įvairias priemones naudoti hidraulinei sistemai išhermetinti, atsižvelgdami į važiuoklės hidraulinę sistemą.

1 atvejis: Jeigu hidraulinio kūjo tiekimo vamzdyje įrengtos matavimo jungtys, kuriomis, naudojant tinkamus matuoklius, galima nustatyti išhermetizavimo būseną. Norėdami išhermetinti hidraulinio kūjo sistemą, privalote atlikti šiuos veiksmus:

1. Hidraulinį kūjį reikia prijungti prie važiuoklės prietaiso hidraulinės sistemos, t. y. reikia sujungti hidraulinės žarnos bei atitinkamus tiekimo vamzdyje esančius išjungimo vožtuvus ir atidaryti bako sujungimą.
2. Sumažinkite hidraulinės sistemos slėgį, atsižvelgdami į gamintojo pateiktas važiuoklės saugos ir naudojimo instrukcijas.
3. Tinkamu matuokliu išmatuokite slėgį ties alyvos tiekimo į hidraulinį kūjį vamzdyje esančia matavimo jungtimi.
4. Jeigu vis dar yra liekamojo slėgio, palaukite, kol slėgio visai neliks.
5. Įsitikinę, kad hidraulinėje sistemoje slėgio nebeliko, privalote atjungti važiuoklės hidraulinį sujungimą. Uždarykite išjungimo vožtuvus arba atjunkite greito atjungimo movas, kad hidraulinė alyva iš važiuoklės sutekėtų atgal.

2 atvejis: Jeigu alyvos tiekimo į hidraulinį kūjį vamzdyje nėra jokių slėgio matavimo įrenginių ir grįžtamasis vamzdis prijungtas prie bako be tarpinio vožtuvo, norėdami išhermetizuoti hidraulinio kūjo sistemą, privalote atlikti šiuos veiksmus:

1. Užtikrinkite, kad hidraulinėje kūjyje esančios hidraulinės alyvos temperatūra būtų bent 0 °C. Jeigu reikia, pašildykite ją, kad ji būtų bent 0 °C temperatūros.
2. Hidraulinį kūjį reikia prijungti prie važiuoklės hidraulinės sistemos, t. y. reikia sujungti hidraulinės žarnos bei atitinkamus tiekimo vamzdyje esančius išjungimo vožtuvus ir atidaryti bako sujungimą.
3. Sumažinkite hidraulinės sistemos slėgį, atsižvelgdami į gamintojo pateiktas važiuoklės saugos ir naudojimo instrukcijas.
4. Privalote palaukti dar bent 30 minučių, kol slėgis išeis pro slėgio mažinimo angas.
Tik po to ir ne anksčiau hidraulinio kūjo hidraulinėje sistemoje slėgio nebeliks.
5. Įsitikinę, kad hidraulinėje sistemoje slėgio nebeliko, privalote atjungti važiuoklės hidraulinį sujungimą. Uždarykite išjungimo vožtuvus arba atjunkite greito atjungimo movas, kad hidraulinė alyva iš važiuoklės sutekėtų atgal.

3 atvejis: Jeigu alyvos tiekimo į hidraulinį kūjį vamzdyje nėra jokių slėgio matavimo įrenginių ir grįžtamasis vamzdis prijungtas prie bako per tarpinius vožtuvus, kurie, pavyzdžiui, uždaro arba užhermetizuota grįžtamąjį vamzdį, norėdami išhermetizuoti hidraulinio kūjo sistemą, privalote atlikti šiuos veiksmus:

1. Hidraulinį kūjį reikia prijungti prie važiuoklės hidraulinės sistemos, t. y. reikia sujungti hidraulinės žarnos bei atitinkamus tiekimo vamzdyje esančius išjungimo vožtuvus ir atidaryti bako sujungimą.
2. Išhermetizuokite hidraulinę sistemą, kaip nurodyta važiuoklės gamintojo naudojimo instrukcijoje, ir, jeigu taikytina, atsižvelgdami į priedo gamintojo hidraulinio įrengimo instrukciją.
3. Įsitikinę, kad hidraulinėje sistemoje slėgio nebeliko, privalote atjungti važiuoklės prietaiso hidraulinį sujungimą. Uždarykite išjungimo vožtuvus arba atjunkite greito atjungimo movas, kad hidraulinė alyva iš važiuoklės sutekėtų atgal.

7.3 Valymas

7.3.1 Pasiruošimai

Sumontuotas hidraulinis kūjis:

- Kūjį padėkite antr darbinio įrankio ir darykite nedidelį spaudimą.
Toku būdu bus neleidžiama vandeniui patekti į smūginį stūmoklį.

Nesumontuotas hidraulinis kūjis, darbo įrankis nuimtas:

- Užkiškite visas hidraulines angas.
- Darbo įrankiui padarytą kiaurymę sandarinkite uždėdami apsauginį gaubtelį.

7.3.2 Procedūra

DĖMESIO Pakenkimas hidrauliniam kūjui

Vanduo gali patekti į smūginį skyrių per smūginio skyriaus ventiliacijos negrįžtamąjį vožtuvą. Toku būdu smūginis stūmoklis gali imti rūdyti, o tai pakenks sandarinimui ir cilindrui.

- ▶ Niekada suslėgtos valymo priemonės purkštuko nenukreipkite į smūginio skyriaus negrįžtamąjį vožtuvą.
- Naudokite suslėgtą valymo priemonę, kad pašalinti nešvarumus nuo hidraulinio kūjo.


7.4 Tepimas

7.4.1 Tikrinkite tepimo juostelę

Tepimo juostelę, esančią darbo įrankyje, būtina tikrinti pasibaigus darbo pamainai.

- Leiskite, kad hidraulinis kūjis laisvai kabėtų nuo važiuoklės strėlės.

Kai darbo įrankis kabo nuo fiksuojančių juostų, sutepimo juostelė, esanti ant darbo įrankio ašies, tampa matoma. Ant visos ašies turi būti tolygi tepimo juostelė.



- Padidinkite tepalo tiekimą, jei tepimo juostelė nukrypusi arba ant jos matomi sausi taškeliai:
 - Automatinis tepimas: nuosekliai atsukdami prieš laikrodžio rodyklę padidinkite tepalo tiekimą "ContiLube"® II dozavimo varžtu (žr. 7.4.4).
 - Rankinis tepimas: padidinkite tepimo intervalą ir padavimų, atliekamų rankinio tepalo pistoleto, skaičių.

DĖMESIO Pakenkimas dėl perteklinio tepimo

Per daug patepus dalis gali būti pažeistas hidraulinis kūjis ir važiuoklė. Darbo įrankio smūgiavimo paviršius turi būti netepaluotas.

- ▶ Netepkite darbo įrankio per daug.


Jei "ContiLube"® II automatinio tepimo sistema sumontuota, tepimo impulsas yra atliekamas, kai įjungiamas hidraulinis kūjis.

- Reguliuokite tepalo tiekimą, pagal savo darbo būdą.

7.4.2 Rankinis hidraulinis ardiklių be sistemos „ContiLube® II“ tepimas

Rankinis tepimas reikalingas, jei nesumontuota automatinio tepimo sistema.

- Hidraulinį kūjį padėkite dešinėje darbinio įrankio pusėje ir darykite spaudimą.
- Tepimui naudokite tik kirstuko pastą.
- Nuo kūjo korpuso nuimkite kaištį.
- Ant tepalo atvamzdžio uždėkite rankinį tepalo pistoletą ir įpurškite kaltams skirtoms pastos.



- Tepimo intervalas: maždaug kas 2 val.
- nuo 5 iki 15 kartų iš rankinio tepalo pistoleto

7.4.3 Automatinis tepimas

Hidraulinis kūjis yra tepamas automatiškai "ContiLube® II".

"ContiLube® II" buvo sumontuotas šalia techninio aptarnavimo angos, esančios viršutinėje kūjo korpuso dalyje.

Nurodymai, kaip naudoti ir prižiūrėti "ContiLube® II", yra pateikiami atskiroje dokumentacijoje.

- Jei kilo klausimų kaip naudoti "ContiLube® II", susisiekite su jūsų vietovėje įsikūrusiu "Epiroc" klientų aptarnavimo centru / pardavėju.

7.4.4 Tepalo kasetės keitimas

- Atsukite ir išimkite tuščią tepalo kasetę bei seną tarpiklį, sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
- Nuimkite dangtelį nuo naujos kasetės. Įsitinkinkite, kad nepažeista sandarinanti kūgio formos dalis (A).
- Dėkite tarpiklį (B) ant kasetės.




- Savo nykščiu pastumkite kasetės vožtuvėlį žemyn, kol iš įsriegtos dalies pradės bėgti tepalas.
- Prisukite kasetę, kol sustosite ties tepalo siurblyje esančia kreipiamąja anga.

ContiLube® II yra paruoštas naudojimui.

7.4.5 „ContiLube® II“ naudojimas

Įsidėmėkite šią informaciją:

- „ContiLube® II“ (C) yra savaime ventiliuojamas, t. y. sistemai nereikia jo ventiliuoti.
- Perdirbamos PE plastikinės dėžutės permatomos kasetės (E) pripildymo lygį visada galima patikrinti iš kabinos, pasižiūrint į raudono vožtuvėlio padėtį.
- Kasetės (E) vožtuvėlio šono niekada nereikia sandarinti, antraip tepalas nebus tiekiamas.
- Galite keisti tiekimo lygį, reguliuodami matavimo varžtą (A), priklausomai nuo faktinio panaudojimo.
- Veržiant varžtą pagal laikrodžio rodyklę = mažiau tepalo
- Atsukant varžtą prieš laikrodžio rodyklę = mažiau tepalo



Siurblio blokas (C) visada privalo būti sandarus, kad į jį nepatektų vandens ir dulkių.


- Naudokite nuo dulkių saugantį dangtelį ar siurblyje palikite tuščią kasetę, kol galėsite įdėti naują.
- Kartą per savaitę tikrinkite, ar tinkamai priveržtos visos „ContiLube® II“ žarnų jungtys.

Priverstinis tepimas yra galimas per tepalo nipelį (B), esantį „ContiLube® II“ šone.


7.4.6 Rankinis tepimas

Rankinis tepimas reikalingas, jei neveikia automatinio tepimo sistema.

- Įsitikinkite, jog kaltas iki galo prispaustas prie paviršiaus, kad kalto pasta nepakliūtų ant smūgiavimo paviršiaus.



- Tepimui naudokite tik kirstuko pastą.
- Ant priverstinės tepimo sistemos tepalo nipelio uždėkite rankinį tepalo pistoletą ir įpurškite kirstuko pastą.



- Tepimo intervalas: maždaug kas 2 val.
- nuo 5 iki 10 kartų iš rankinio tepalo pistoleto

7.4.7 Kirstuko pastos pripildymo prietaisais

"Construction Tools GmbH" siūlo prietaisą tuščių kasečių pripildymui. Jį galima sumontuoti ant 15 ar 45 kg talpyklos, kad prireikus, būtų galima pripildyti tuščias kasetes.

Bio kirstuko pastos (Bio chisel paste)

550 g bio kirstuko pastos kasetės supakuota 12 kasečių:

dalies numeris 3363 1223 56, skirta "ContiLube"® II

15 kg bio kirstuko pastos talpykla,

dalies numeris 3362 1223 57

45 kg bio kirstuko pastos talpykla,

dalies numeris 3362 1223 58

Kirstuko pastos (Chisel paste)

500 g kirstuko pastos kasetės supakuota 12 kasečių:

dalies numeris 3363 0912 00, skirta "ContiLube"® II

15 kg kirstuko pastos talpykla,

dalies numeris 3362 2639 00

45 kg kirstuko pastos talpykla,

dalies numeris 3363 1228 01

Rankinis tepalo pistoletas, skirtas "ContiLube"® II, kasetėms:

dalies numeris 3363 0345 67

Pripildymo prietaisas, skirtas naudojimui su 15 kg talpyklomis:

dalies numeris 3363 0946 69

Pripildymo prietaisas, skirtas naudojimui su 45 kg talpyklomis:

dalies numeris 3363 0664 11

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į "Epiroc" klientų aptarnavimo centrą / pardavėją, esantį jūsų vietovėje.

7.5 Įtempimo varžtų tikrinimas

▲ ĮSPĖJIMAS Nulūžę poveržlės gali "iššauti"

Poveržlės gali nulūžti ir sukelti rimtų sužeidimų, jei kliudysite įtempimo varžtų galvutes ar poveržles.

- ▶ Niekada netikrinkite įtempimo varžtų naudodami akustinį testą.
- Kas mėnesį tikrinkite įtempimo varžtus, ar jie gerai priveržti.
- Nuimkite adapterio plokštę ir elastiną pagrindą (žr. skyrių **Adapterio plokštės nuėmimas**).
- Patikrinkite, ar dažų žymės ant įtempimo varžto galvutės, poveržlės ir cilindro gaubto yra vertikaliaje linijoje. Jeigu dažų žymės nėra vienoje linijoje, pakartotinai užveržkite įtempimo varžtus.
- Priveržkite atsilaisvinusį įtempimo varžtą prie reikiamo priveržimo sąsūkos momento. (žr. skyrių **Varžtų jungtys / Priveržimo sąsūkos momentai**).
- Visus pažeistus įtempimo varžtus būtina nedelsiant keisti.
- Jeigu kilo bet kokių klausimų dėl apgadintų įtempimo varžtų keitimo, pasikonsultuokite su "Epiroc" klientų aptarnavimo centru / Pardavėju, esančiu jūsų vietovėje.

7.6 Fiksavimo juostų ir varžtų tikrinimas

- Keisdami darbo įrankius, patikrinkite abu fiksavimo strypus ir jų varžtus.
- Atnaujinkite arba pakeiskite fiksavimo strypus, jei pastebite nusidėvėjimo požymių, pavyzdžiui, aštrius kampus, įpjovus ar storą rūdžių sluoksnį.
- Kruopščiai nušlifaukite fiksavimo strypų atplaišas.
- Priešinga kryptimi įdėkite fiksuojančias juostas, jei jų daugiau nebegalima atnaujinti.

DĖMESIO Darbo įrankio sugadinimas

Sumontavus fiksavimo strypus apverstai, darbo įrankis suges.

- ▶ Niekada nemontuokite fiksavimo strypų apverstai.
- ▶ Montuojant fiksavimo strypus, juose išgręžtos skylės būtinai turi būti nukreiptos į viršų.
- Pakeiskite fiksavimo strypus ir varžtus, jeigu jų jau nebegalima atnaujinti.
- Tikrinkite abu kaiščius, esančius fiksuojančiose juostose.
Kaiščiai neturi būti pažeisti.
- Pakeiskite apgadintus kaiščius.

7.7 Smūginio stūmoklio paviršiaus, kuriam tenka smūgis, tikrinimas

- Tikrinkite smūginio stūmoklio paviršių, kuriam tenka smūgis, kai keisite darbinį įrankį arba bent jau kas 100 veikimo valandų, kad užtikrinti, ar jis nenusidaužė ir nėra matomų įtrūkimų.
- Naudokite elektrinį žibintą, kad apšviesti išmontuoto darbinio įrankio paviršių.
- Nenaudokite hidraulinio kūjo pakartotinai, jei pastebėsite, jog paviršius nusidaužęs ar įtrūkęs.
- Pasikonsultuokite su "Epiroc" klientų aptarnavimo centru / pardavėju, esančiu jūsų vietovėje.

7.8 Darbinio įrankio tikrinimas


▲ ĮSPĖJIMAS įkaitęs darbinis įrankis

Darbinio įrankio smaigalys darbo metu labai įkaista. Prisilietus prie jo, galima nudegti.


- ▶ Niekada nelieskite įkaitusio darbinio įrankio.
- ▶ Jeigu turite atlikti tam tikrus darbus, pirmiausia palaukite kol darbinis įrankis atvės.
- Nuimkite darbinį įrankį (žr. skyrių **Darbo įrankio išmontavimas**).
- Patikrinkite darbo įrankio smūgiavimo paviršių, ar jis nenudaužytas ir nesutrūkinėjęs.
- Patikrinkite darbo įrankio smūgiavimo paviršių, ar jis nedeformuotas:

A = naujas darbo įrankis

B,C = nusidėvėjęs darbo įrankis



- Keiskite darbo įrankį, jeigu pastebėsite atplaišas, įtrūkimus arba deformacijas (B ir C).
- Jeigu pastebėtumėte deformaciją, patikrinkite smūginio žiedo nusidėvėjimą (B). Jeigu reikia, pakeiskite smūginį žiedą.
- Tikrinkite darbinio įrankio ašį dėl susidėvėjimo, kai jį keisite arba ne mažiau kaip kas 100 veikimo valandų.




- Keiskite darbinį įrankį, jei ašis susidėvėjo iki minimalaus skersmens D_{min} nurodyta toliau.

Tipas	D_{min}
EC 90T	87 mm
EC 100T	97 mm
EC 120T	116 mm
EC 135T	131 mm

7.9 EC 90T nusidėvinčios įvorės tikrinimas

Susidėvinčias įvoret galima tikrinti išėmus darbo įrankį. Skersmenį galima tikrinti naudojant pateiktą testinį matuoklį. Išmatuotas skersmuo neturi viršyti maksimalaus leistino skersmens $D_{\max}$ (matavimo vieta pavaizduota toliau).




Tipas	Dydžio informacija, pateikiama testiniame matavimo prietaise	$D_{\max}$
EC 90T	Ø 90	93 mm

- Tikrinkite vidinį apatinės nusidėvinčios įvorės skersmenį, kai keisite darbo įrankį arba bent jau kas 100 darbo valandų.

Apatinę nusidėvinčią įvorę galima pakeisti vietoje. Pasikonsultuokite su „Epiroc“ klientų aptarnavimo centru / pardavėju, esančiu jūsų vietovėje.

- Pašalinkite visus tepalo likučius, esančius apatinėje kūjo dalyje, prieš montuodami naujas dalis.




- A. smūginis žiedas
- B. nusidėvinti įvorė

- Pakeiskite apatinę nusidėvinčią įvorę, kai vidinis skersmuo yra didesnis nei maksimalus leistinas skersmuo.

7.10 EC 100T, EC 120T, EC 135T susidėvinčių ávorė ir smūginio žiedo tikrinimas

Susidėvinčias įvorių galima tikrinti išėjus darbo įrankį. Skersmenį galima tikrinti naudojant pateiktą testinį matuoklį. Išmatuotas skersmuo neturi viršyti maksimalaus leistino skersmens D_{maks} (matavimo vieta pavaizduota toliau).




Tipas	Dydžio informacija, pateikiama testiniame matavimo prietaise	$D_{\text{maks.}}$
EC 100T	Ø 100	103 mm
EC 120T	Ø 120	125 mm
EC 135T	Ø 135	140 mm

- Tikrinkite vidinį apatinės ir viršutinės besidėvinčios įvorės skersmenį, kai keisite darbinį įrankį arba bent jau kas 100 veikimo valandų.
- Nuvalykite sritį aplink smūginį žiedą, kad galėtumėte jį apžiūrėti ir patikrinti.

Nusidėvinčias ávorių leidžiama keisti tik specialistams, kvalifikuotiems „Epiroc“. Pasikonsultuokite su artimiausiu „Epiroc“ klientų aptarnavimo centru / pardavėju.

- Pašalinkite visus tepalo likučius iš pagrindinio korpuso vidaus, prieš montuodami naujas dalis.




- A. smūginis žiedas
- B. viršutinė besidėvinti įvorė
- C. apatinė besidėvinti įvorė

- Pakeiskite apatinę besidėvinčią įvorę, kai jos vidinis skersmuo yra didesnis nei maksimalus leistinas skersmuo.
- Kai keistite apatinę besidėvinčią įvorę, tikrinkite vidinį viršutinės besidėvinčios įvorės skersmenį, naudodami vidmačius (dalies numeris 3363 0949 52).
- Pakeiskite viršutinę nusidėvinčią įvorę ir smūginį žiedą, kai vidinis skersmuo yra didesnis nei maksimalus leistinas skersmuo.
- Pakeiskite smūginį žiedą, jeigu jis būtų nudaužytas ir sutrūkinėjęs.


7.11 Stūmoklio akumulatorius

Slėgis, esantis stūmoklio akumuliatoriuje, yra išmatuojamas pripildymo vožtuvu (G). Stūmoklio akumulatorius taip pat yra papildomas per šį vožtuvą.


EC 90T




EC 100T



EC 120T



EC 135T



Gali būti tiekiami šie priedai:

1 azoto pripildymo prietaisas

1 testinis slėgio matavimo prietaisas 1/4", 0-25 bar, testo kategorija 1.6

1 azoto butelis

1 adapteris, skirtas tam tikrai šaliai


Kad būtų galima atlikti šiuos patikrinimus ir priežiūros darbus, paminėta įranga visada tiesiai turi būti prieinama naudojimo vietoje.

7.11.1 Slėgio, esančio stūmoklio akumuliatoriuje, tikrinimas

Tikrinkite stūmoklio akumulatoriaus dujų slėgį kiekvieną mėnesį ir sumažėjus galiai arba įvykus hidraulinio stabdiklio gedimui. Neperpildykite stūmoklio akumulatoriaus, kol dujų slėgis nebus lygus ar mažesnis nei minimalus dujų slėgis.

Tikrinkite slėgį, esantį stūmoklio akumuliatoriuje, kai hidraulinio kūjo darbinė temperatūra (60-70 °C).

- Paguldykite hidraulinį kūjį.
Netiekite slėgio į darbinį įrankį.



- Nuimkite įsriegtą kaištį (A) nuo pripildymo vožtuvo »G«.
- Testinio slėgio matavimo prietaiso (B) žarnos galą pastumkite į pripildymo vožtuvą ir atkreipkite dėmesį į slėgį.
- Jei išmatuota vertė yra mažesnė nei reikiamas dujų slėgis, į stūmoklio akumuliatorių įpilkite azoto.

Reikiamas stūmoklio akumuliatoriuje esantis slėgis yra:

jei darbinė temperatūra 60-70°C ir nėra paduodamas slėgis!

Tipas	Minimalus dujų slėgis	Reikiamas dujų slėgis
EC 90T	14,0 bar	17,3 bar
EC 100T	8,0 bar	10,6 bar
EC 120T	8,0 bar	10,5 bar
EC 135T	6,6 bar	9,1 bar

7.11.2 Išleiskite slėgį iš stūmoklio akumuliatoriaus

- Išleiskite dujas iš stūmoklio akumuliatoriaus, kad sumažinti slėgį stūmoklio akumuliatoriuje ar kol išmatuota vertė pakils virš reikiamo dujų slėgio vertės.

DĖMESIO Pripildymo vožtuvo pažeidimas

Vinys, atsuktuvai ar panašūs objektai gali pažeisti pripildymo vožtuvą.

- ▶ Niekada nenaudokite vinių, atsuktuvo ar panašių objektų, kad iš stūmoklio akumuliatoriaus išleisti azoto dujas.
- Testinio slėgio matavimo prietaiso žarnos galą vėl pastumkite į pripildymo vožtuvą.
Taip dujos pasišalins iš stūmoklio akumuliatoriaus.
- Kartokite tai, kol bus pasiektas reikiamas dujų slėgis arba kol iš stūmoklio akumuliatoriaus bus išleistas slėgis.
- Įdėkite įsriegtą kaištį (A) į pripildymo vožtuvą (G).

7.11.3 Stūmoklio akumuliatoriaus pripildymas


▲ ĮSPĖJIMAS Netikėtas pajudėjimas

Jei darbo įrankis įstrigo, jis gali netikėtai atsilaisvinti, jei stūmoklio akumuliatoriuje padidės slėgis. Netikėtas atsitrenkimas gali sukelti rimtą sužeidimą.

- ▶ Kai pildysite stūmoklio akumuliatorių, įsitikinkite, kad niekas nestovi tiesiai prieš darbo įrankį.

Jei reikalingis tam tikrai šaliai pritaikytas adapteris (E), jis turi būti montuojamas tarp azoto butelio ir slėgio sumažinimo vožtuvo (D).

- Slėgio sumažinimo vožtuvą (D) prijunkite prie azoto butelio.



- Uždarykite slėgio sumažinimo vožtuvą (D).
- Pripildymo žarnos galą (H) prijunkite prie slėgio sumažinimo vožtuvo (D) mažiausios jungties (C).
- Atidarykite azoto butelio ventilių (F).
- Nuimkite įsriegtą kaištį (A) nuo pripildymo vožtuvo (G).
- Pastumkite laisvą pripildymo žarnos galą (H) į pripildymo vožtuvą (G).
- Lėtai atidarykite slėgio sumažinimo vožtuvą (D), kad azoto srautas imtų tekėti į stūmoklio akumuliatorių.
- Perskaitykite slėgio matavimo prietaiso (B) pateiktus slėgio padidėjimo parodymus.
- Uždarykite slėgio sumažinimo vožtuvą (D), kai stūmoklio akumuliatorius pasiekė reikiamą +10 proc. slėgį.
- Iš pripildymo vožtuvo ištraukite pripildymo žarną (G).
- Tikrinkite stūmoklio akumuliatoriaus slėgį ir leiskite dujoms išeiti, kol bus pasiektas reikiamas dujų slėgis.
- Įdėkite įsriegtą kaištį (A) į pripildymo vožtuvą (G) ir jį priveržkite prie reikiamo priveržimo sukimo momento (žr. skyrių **Varžtų jungtys / priveržimo sąsūkos momentai**).
- Uždarykite azoto butelio ventilių (F).

7.12 Hidraulinių linijų tikrinimas

- Prieš pradėdami savo darbo pamainą, visada vizualiai patikrinkite visas linijas (vamzdžius ir žarnas), nutiestas nuo siurblio prie hidraulinio priedo, ir nuo jo prie rezervuaro.
- Priveržkite bet kokias atsilaisvinusias jungtis ar žarnų veržiklius.
- Pakeiskite pažeistus vamzdžius ir (ar) žarnas.

7.13 Hidraulinio alyvos filtro tikrinimas ir valymas

Alyvos filtrą būtina įjungti į hidraulinės sistemos rezervuaro vamzdyną. Maksimalus leistinas alyvos filtro tinkelio plotis yra 50 mikronų; jame turi būti magnetinis separatorius.

- Keiskite alyvos filtro kasetes po pirmųjų 50 veikimo valandų.
- Tikrinkite alyvos filtrą kas 500 veikimo valandų ir jei reikia, keiskite.

7.14 Adapterio plokštelės ir kūjo tikrinimas dėl įtrūkimų ir (ar) susidėvėjimo

- Kiekvieną savaitę tikrinkite adapterio plokštelę ir kūjo korpusą, ar nėra įtrūkimų.
- Laiku atlikite atnaujinimo ar remonto darbus, kad išvengti rimtų pažeidimų.

7.15 Adapterio plokštelės varžtų tikrinimas dėl susidėvėjimo

- Vizualinę patikrą atlikite, kai hidraulinį priedą nuimsite nuo važiuoklės.
- Tikrinkite adapterio plokštelės varžtus dėl pernelyg didelio susidėvėjimo, tokio kaip įtrūkimai, įdubimai ar rimtas išgraužimas.
- Atnaujinkite ar keiskite susidėvėjusius varžtus.

7.16 Varžtų jungtys / Priveržimo sukimo momentai

Hidraulinių kųjų varžtų jungtys yra veikiamos labai didelių apkrovų.

- Neviršydami rekomenduojamų priveržimo sukimo momentų, priveržkite bet kokias atsilaisvinusias jungtis.

Jungimo taškas		Intervalas	Veržliarakčio tipas	EC 90T	EC 100T
				Dydis / Sukimo momentas	
Adapterio plokštelė* (fiksuojantys varžtai)	A	kasdien	Šešiakampis raktas	17 mm / 390 Nm	
Angos »P« ir »T«	B	kas savaitę	veržliaraktis atviru galu	46 mm / 187 Nm	
Valdymo mechanizmo dangtis / kontrolinis mechanizmas (šešiabriauniai varžtai)	C	remonto atveju	Šešiakampis raktas	-	10 mm 85 Nm
Įtempimo varžtais/įtempimo varžtų veržlės**	D	kas mėnesį	Veržimo momento veržliaraktis/ dinamometrinis raktas	24 mm	32 mm
Pildymo vožtuvus »G« (įsriegtas kaištis)	E	remonto atveju	veržliaraktis Šešiakampis raktas	22 mm / 130 Nm 5 mm / 20 Nm	
Jungtys »P« ir »T«	F	kas savaitę	veržliaraktis atviru galu	41 mm / 120 Nm	
Kūjo skyriaus ventiliacija	G	remonto atveju	veržliaraktis su įduba	27 mm / 200 Nm	
Žarnų jungtys ContiLube® II	-	kas savaitę	Įvairūs įvairių dydžių veržliarakčiai atviru galu		

* Ant šešiakampių varžtų sriegių užtepkite priemonės "Anti-Seize", prieš juos įkišdami. Kontaktinių varžtų galvutės ir fiksuojančių poveržių paviršių nereikia sutepti.

**EC 90T

Įtempimo varžtų galvutes galima pamatyti išmontavus adapterio plokštę ir elastinį kilimėlį.


1. Kryžmiškai priveržkite įtempimo varžtus iki 100 Nm veržimo jėgos.
2. Dare kartą kryžmiškai priveržkite įtempimo varžtus iki 100 Nm veržimo jėgos.
3. Pakartotinai kryžmiškai paveržkite 30° (½ pasukimo).
4. Pakartotinai priveržkite 30° (½ pasukimo) skersai

**EC 100T


Įtempimo varžtų galvutes galima pamatyti išmontavus adapterio plokštę ir elastinį kilimėlį.

1. Kryžmiškai priveržkite įtempimo varžtus iki 100 Nm veržimo jėgos.
2. Dare kartą kryžmiškai priveržkite įtempimo varžtus iki 100 Nm veržimo jėgos.
3. Pakartotinai kryžmiškai paveržkite 90° (1½ pasukimo).
4. Pakartotinai priveržkite 90° (1½ pasukimo) skersai

EC 90T



EC 100T



				EC 120T	EC 135T
Jungimo taškas		Intervalas	Veržliarakčio tipas	Dydis / Sukimo momentas	
Adapterio plokštelė* (fiksuojantys varžtai)	A	kasdien	Šešiakampis raktas	22 mm / 1500 Nm	
Angos »P« ir »T«	B	kas savaitę	veržliaraktis atviru galu	50 mm / 275 Nm	
Valdymo mechanizmo dangtis / kontrolinis mechanizmas (šešiabriauniai varžtai)	C	remonto atveju	Šešiakampis raktas	14 mm / 200 Nm	
Įtempimo varžtais/įtempimo varžtų veržlės**	D	kas mėnesį	Veržimo momento veržliaraktis/ dinamometrinis raktas	36 mm	41 mm
Pildymo vožtuvas »G« (įsriegtas kaištis)	E	remonto atveju	veržliaraktis Šešiakampis raktas	22 mm / 130 Nm 5 mm / 20 Nm	
Jungtys »P« ir »T«	F	kas savaitę	veržliaraktis atviru galu	46 mm / 330 Nm	
Kūjo skyriaus ventiliacija	G	remonto atveju	veržliaraktis su įduba	27 mm / 200 Nm	
Žarnų jungtys ContiLube® II	-	kas savaitę	Įvairūs įvairių dydžių veržliarakčiai atviru galu		

* Ant šešiakampių varžtų sriegių užtepkite priemonės "Anti-Seize", prieš juos įkišdami. Kontaktinių varžtų galvutės ir fiksuojančių poveržlių paviršių nereikia sutepti.

**EC 120T

Įtempimo varžtų galvutes galima pamatyti išmontavus adapterio plokštę ir elastinį kilimėlį.


1. Kryžmiškai priveržkite įtempimo varžtus iki 80 Nm veržimo jėgos.
2. Dare kartą kryžmiškai priveržkite įtempimo varžtus iki 80 Nm veržimo jėgos.
3. Pakartotinai kryžmiškai paveržkite 60° (1 pasukimą).
4. Pakartotinai priveržkite 90° (1½ pasukimo) skersai

**EC 135T


Įtempimo varžtų galvutes galima pamatyti išmontavus adapterio plokštę ir elastinį kilimėlį.

1. Kryžmiškai priveržkite įtempimo varžtus iki 100 Nm veržimo jėgos.
2. Dare kartą kryžmiškai priveržkite įtempimo varžtus iki 100 Nm veržimo jėgos.
3. Pakartotinai kryžmiškai paveržkite 60° (1 pasukimą).
4. Pakartotinai priveržkite 90° (1½ pasukimo) skersai

EC 120T



EC 135T



8 Trikčių šalinimas

8.1 Hidraulinis kūjis neužsiveda

Priežastis	Taisymo priemonė	Atliekama
Slėgio ir rezervuaro linijos susikeitė vietomis	Tikrinkite slėgio ir rezervuaro linijas, ir jas tinkamai prijunkite (žr. skyrių Hidraulinių jungčių atlikimas)	Važiuklės vairuotojas
Tikrinkite vožtuvą, kai jam tiekiamas slėgis, ir (ar) uždarytą rezervuaro liniją	Tikrinkite vožtuvą ir atidarykite	Važiuklės vairuotojas
Dujų, esančių stūmoklio akumuliatoriuje, slėgis per didelis	Tikrinkite dujų, esančių stūmoklio akumuliatoriuje, slėgį ir reguliuokite jį prie reikiamos vertės (žr. skyrių Slėgio, esančio stūmoklio akumuliatoriuje, tikrinimas ir Slėgio išleidimas iš stūmoklio akumuliatoriaus)	Važiuklės vairuotojas
Alyvos lygis rezervuare per žemas	Patikrinkite alyvos lygį ir papildykite	Važiuklės vairuotojas
Movos, turinčios defektų, kliudo slėgiui ir rezervuaro linijoms	Tikrinkite movą ir keiskite defektų turinčias movos dalis	Dirbtuvės
Gedimai hidraulinio kūjo montažo elektros sistemoje	Tikrinkite hidraulinio kūjo montažo elektros sistemą ir šalinkite gedimus	Dirbtuvės
Ijungimo vožtuve esantis magnetas pažeistas	Pakeiskite magnetą	Dirbtuvės
Darbo slėgis per žemas	Tikrinkite važiuklės variklio greitį, siurblio padavimo ir slėgio sumažinimo vožtuvą; tikrinkite darbo slėgį Reguliuokite nustatymus ir jei reikia, keiskite defektų turinčias dalis	Važiuklės vairuotojas ar "Epiroc" klientų aptarnavimo centras / pardavėjas, esantis jūsų vietovėje

8.2 Hidraulinis kūjis veikia per lėtai

Priežastis	Taisymo priemonė	Atliekama
Nepakankamas paduodamos hidraulinės alyvos kiekis	Tikrinkite variklio greitį ir (ar) važiuklės režimo pakopą, o taip pat darbo slėgį, ir reguliuokite	Važiuklės vairuotojas
Atsilaisvino jungiamoji mova ir rezervuaro linija	Tikrinkite jungiamąją movą ir priveržkite	Važiuklės vairuotojas
Tikrinkite vožtuvą, kai jam tiekiamas slėgis, ir (ar) dalinai uždarytą rezervuaro liniją	Tikrinkite vožtuvą ir atidarykite	Važiuklės vairuotojas
Per didelis srauto pasipriešinimas alyvos filtre ar alyvos aušintuve	Tikrinkite alyvos filtrą ir alyvos aušintuvą, valykite ar juos atnaujinkite	Važiuklės vairuotojas
Dujų, esančių stūmoklio akumuliatoriuje, slėgis per didelis	Tikrinkite dujų, esančių stūmoklio akumuliatoriuje, slėgį ir jei reikia, išleiskite šiek tiek dujų (žr. skyrių Slėgio, esančio stūmoklio akumuliatoriuje, tikrinimas ir Slėgio išleidimas iš stūmoklio akumuliatoriaus)	Važiuklės vairuotojas
Darbo įrankis įstringa apatinėje kūjo dalyje	Taisykite važiuklės strėlės kryptį. Spaudimo jėga turi būti paduodama ašine hidraulinio kūjo kryptimi. Tikrinkite darbo įrankio strėlę ir jei reikia, paglaškite.	Važiuklės vairuotojas

Priežastis	Taisymo priemonė	Atliekama
	Tikrinkite darbo įrankį ir susidėvinčią įvorę, o jei reikia, keiskite (žr. skyrių Darbo įrankio tikrinimas ir Susidėvinčių įvorių ir smūginio žiedo tikrinimas)	
Vidinis rezervuaro skersmuo per mažas	Tikrinkite vidinį skersmenį ir jei reikia, keiskite Nustatykite bet jau minimalų vidinį skersmenį! (žr. skyrių Techniniai duomenys)	Dirbtuvės
Per aukštas grįžtamasis slėgis	Tikrinkite ir sumažinkite grįžtamąjį slėgį	"Epiroc" klientų aptarnavimo centras / pardavėjas, esantis jūsų vietovėje
Hidraulinės alyvos grįžimas į rezervuarą per vožtuvo skyrių	Hidraulinę grįžtamąją grandinę prijunkite prie rezervuaro ar filtro	Važiuklės vairuotojas ar "Epiroc" klientų aptarnavimo centras / pardavėjas, esantis jūsų vietovėje
Hidraulinės alyvos, esančios rezervuare, temperatūra didesnė nei 80 °C	Tikrinkite hidrauliniame rezervuare esančios alyvos lygį ir jei reikia, papildykite	Važiuklės vairuotojas
Hidraulinės alyvos slėgis per mažas	Tikrinkite slėgį; jei reikia, keiskite; Kur reikia, įdėkite naujos rūšies patikrintas slėgio nuleidimo kasetes	Dirbtuvės

8.3 Smūgio jėga per mažą

Priežastis	Taisymo priemonė	Atliekama
Dujų slėgis per žemas	Tikrinkite dujų slėgį ir pripildykite stūmoklio akumuliatorių (žr. skyrių Stūmoklio akumulatoriaus papildymas / pripildymas)	Važiuklės vairuotojas
Hidraulinio montažo siurblys netiekia pakankamai alyvos	Naudodami matavimo prietaisą, tikrinkite siurblio charakteristikas, ir palyginkite jas su originalių detalių; atnaujinkite siurblį, jei reikia	Tikrinimas: "Epiroc" klientų aptarnavimo centras / pardavėjas, esantis jūsų vietovėje Keitimas: važiuklės gamintojo klientų aptarnavimo skyrius

8.4 Smūgio greitis per didelis ir smūgio jėga per mažą

Priežastis	Taisymo priemonė	Atliekama
Stūmoklio akumuliatoriuje nėra dujų	Tikrinkite dujų slėgį ir pripildykite stūmoklio akumuliatorių (žr. skyrių Stūmoklio akumulatoriaus papildymas / pripildymas)	Važiuklės vairuotojas
O formos žiedai turi defektų	Keiskite O formos žiedus	Dirbtuvės

8.5 Alyvos pratekėjimai iš angų »P« ir »T«

Priežastis	Taisymo priemonė	Atliekama
Veržlės atsilaisvinę	Tikrinkite veržles ir priveržkite (žr. skyrių Varžtų jungtys / Priveržimo sąsūkos momentai)	Važiuklės vairuotojas

Priežastis	Taisymo priemonė	Atliekama
Žarnos jungtis CL prie angos »P« skirta "ContiLube"® II ar atsilaisvinęs kaištis ir "ContiLube"® II nebuvo sumontuotas	Tikrinkite veržles ir priveržkite Tikrinkite kištukus ir priveržkite (žr. skyrių Varžtų jungtys / Priveržimo sąsūkos momentai)	Važiuklės vairuotojas

8.6 Alyva pasišalina tarp cilindro dangčio ir cilindro

Priežastis	Taisymo priemonė	Atliekama
Atsilaisvinę įtempimo varžtai	Tikrinkite įtempimo varžtus ir priveržkite (žr. skyrių Varžtų jungtys / Priveržimo sąsūkos momentai)	Dirbtuvės
Pažeistos sandarinančios dalys	Pakeiskite sandarinančias dalis	Dirbtuvės

8.7 Alyva pasišalina iš hidraulinio kūjo montažo dalių (jungiamųjų movų, žarnų, ir pan.)

Priežastis	Taisymo priemonė	Atliekama
Jungiamosios movos atsilaisvinę; atsilaisvinę prie vožtuvo atliktos jungių jungtys	Tikrinkite jungiamąsias movas ir priveržkite; jei reikia, keiskite bet kokias defektų turinčias dalis (žr. skyrių Varžtų jungtys / Priveržimo sąsūkos momentai) Tikrinkite hidraulinio kūjo montažą ir keiskite bet kokias pažeistas dalis. Naudokite tik originalias dalis!	Važiuklės vairuotojas ar dirbtuvės

8.8 Alyva pasišalina iš darbo įrankio

Priežastis	Taisymo priemonė	Atliekama
Apatinio stūmoklio sandarinanti dalis turi defektų	Išmontuokite hidraulinį kūjį Pakeiskite sandarinančias dalis	Dirbtuvės

8.9 Alyva ar tepalas prateka iš "ContiLube"® II

Priežastis	Taisymo priemonė	Atliekama
Jungiamosios movos atsilaisvinę	Tikrinkite jungiamąsias movas ir priveržkite (žr. skyrių Varžtų jungtys / Priveržimo sąsūkos momentai)	Dirbtuvės

8.10 Per aukšta darbinė temperatūra

Priežastis	Taisymo priemonė	Atliekama
Alyvos lygis rezervuare per žemas	Patikrinkite alyvos lygį ir papildykite	Važiuklės vairuotojas ar dirbtuvės
Važiuklės siurblio tiekimas per didelis; pastovus alyvos kiekis išsilyksta iš slėgio sumažinimo vožtuvo	Tikrinkite važiuklės variklio greitį ir sumažinkite	Važiuklės vairuotojas

Priežastis	Taisymo priemonė	Atliekama
	Tikrinkite važiuoklės nustatymus ir reguliuokite	"Epiroc" klientų aptarnavimo centras / pardavėjas, esantis jūsų vietovėje
Dirbama prie aukštos aplinkos temperatūros, nenaudojant alyvos aušintuvo	Tikrinkite alyvos temperatūrą ir jei reikia, sumontuokite alyvos aušintuvą	Dirbtuvės ar "Epiroc" klientų aptarnavimo centras / Pardavėjas, esantis jūsų vietovėje
Slėgio sumažinimo vožtuvas turi defektų arba naudojamas vožtuvas, pasižymintis prastomis charakteristikomis	Įdėkite naujos rūšies patikrintas slėgio sumažinimo kasetes ar tikslesnį slėgio ribojimo vožtuvą	Dirbtuvės

9 Remontas

▲ ĮSPĖJIMAS Galite susižeisti

Neprofesionalus hidraulinio kūjo išmontavimas ir sumontavimas gali sąlygoti sunkią traumą ir žalą turtui.

- ▶ Niekada netraukite smūginio mechanizmo iš kūjo korpuso. Smūginį mechanizmą leidžiama išmontuoti tik profesionalams, kurie yra kvalifikuoti "Construction Tools GmbH". Šie profesionalai privalo perskaityti visą saugos instrukciją ir nurodymus dėl remonto.
- Dėl pagalbos techniniais klausimais susisiekite su jūsų vietovėje įsikūrusiu "Epiroc" klientų aptarnavimo centru / pardavėju.

9.1 Hidraulinio priedo siuntimas remontui

DĖMESIO Sumaišyta hidraulinė alyva

Niekada nemaišykite mineralinės ir ne mineralinės alyvos! Netgi sumaišius nedidelį mineralinės ir ne mineralinės alyvos kiekį gali būti pažeistas tiek hidraulinis priedas, tiek važiuoklė. Ne mineralinė alyva praranda savo biologinį skaidumą.

- ▶ Naudokite tik vienos rūšies hidraulinę alyvą.
- Visada nurodykite, kokia hidraulinė alyva buvo naudojama, kai hidraulinį priedą siųsite remontui.

10 Laikymas

▲ ĮSPĖJIMAS Hidraulinis kūjis / darbo įrankio nukritimas

Hidraulinis kūjis ir darbo įrankis yra sunkūs. Jei jie apvirstų ar nukristų iš ten, kur laikomi, kas nors gali būti sužeistas.

- Hidraulinį kūjį ir įrankį laikykite taip, kad jie negalėtų apvirsti ar nukristi.

10.1 Hidraulinis kūjis

Hidraulinį kūjį būtina laikyti vertikaliaje padėtyje, kad nebūtų pažeistos jį sandarinančios dalys.

Jeigu hidraulinis ardiklis bus ilgai nenaudojamas, siekdami apsaugoti hidraulinį ardiklį nuo korozijos, atlikite šiuos darbus ir atkreipkite dėmesį į tokius dalykus:

- Nuo važiuoklės nuimkite hidraulinį kūjį (žr. skyrių **Hidraulinio priedo nuėmimas nuo važiuoklės**).
- Atidžiai nuvalykite hidraulinį kūjį (žr. skyrių **Valymas**).
- Išmontuokite darbinį įrankį (žr. skyrių **Darbinis įrankis / nuėmimas**).
- Patepkite priekinę stūmoklio dalį, įvorę bei laikiklio strypus.
- Hidraulinį ardiklį laikykite sausoje vietoje.

Jeigu kūjį ilgai sandėliuosite, jį visada laikykite stačią, kad neapvirstų.

10.1.1 Kokių veiksmų imtis po ilgesnio nei dvylika mėnesių laikymo nenaudojant

▲ ĮSPĖJIMAS Galite susižeisti

Neprofesionalus hidraulinio kūjo išmontavimas ir sumontavimas gali sąlygoti sunkią traumą ir žalą turtui.

- Niekama netraukite smūginio mechanizmo iš kūjo korpuso. Smūginį mechanizmą leidžiama išmontuoti tik profesionalams, kurie yra kvalifikuoti "Construction Tools GmbH". Šie profesionalai privalo perskaityti visą saugos instrukciją ir nurodymus dėl remonto.

Šių priemonių reikia imtis, kad išvengtų pirmalaikio hidraulinio kūjo gedimo, kai jis buvo laikomas nenaudojamas ilgai nei dvėlyka mėnesių:

- Susikiekite su "Epiroc" klientų aptarnavimo centru / Pardavėju, esančiu jūsų vietovėje.

- Kvalifikuoti "Construction Tools GmbH" profesionalai tinkamai išmontuos šį hidraulinį kūjį ir:

- patikrins, ar kokios nors dalys, linkę rūdyti (smūginis stūmoklis, cilindras, kontrolinė dalis), nesurūdiję;
- perdirbs arba pakeis surūdijusias dalis;
- pakeis visas sandarinimo dalis.

10.2 Darbo įrankis

- Naudodami kirstuko pastą, tepkite darbo įrankį, kad išvengtų rūdijimo.
- Darbo įrankį laikykite sausoje, tinkamai ventiliuojamoje patalpoje.
- Darbo įrankį laikykite taip, kad jis negalėtų apvirsti ar nukristi.

10.3 Tepalo kasetės

▲ ĮSPĖJIMAS Ugnis ir nuodingi garai

Kirstuko pasta gali užsidegti ir sukelti rimtą gaisrą. Nuodingi garai išsiskiria, kai dega kirstuko pasta.

- Niekada tepalo kasečių nelaikykite šalia ugnį skeidžiančių ar savaime užsidegančių medžiagų.
- Tepalo kasečių nepalikite tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Tepalo kasetes laikykite vėsioje, tinkamai ventiliuojamoje patalpoje.

11 Išmetimas

DĖMESIO Vartojimo reikmenų žala aplinkai

Hidraulinė alyva ir kirstuko pasta yra kenksmingos aplinkai ir neturi įsigerti į žemę ar patekti į vandenvietę, ar vandens išteklius.

- ▶ Surinkite bet kokius išsipyliusius vartojimo reikmenis.
- ▶ Juos išmeskite pagal taikomas aplinkosaugos nuostatas.

11.1 Hidraulinis kūjis

- Nuo važiuoklės nuimkite hidraulinį kūjį (žr. skyrių **Hidraulinio priedo nuėmimas nuo važiuoklės**).
- Išleiskite dujas iš stūmoklinio akumulatoriaus (žr. skyrių **Slėgio išleidimas iš stūmoklinio akumulatoriaus**).
- Nuimkite darbo įrankį (žr. skyrių **Darbo įrankis/ nuėmimas**).
- Nuimkite adapterio plokštelę (žr. skyrių **Adapterio plokštelės nuėmimas**).
- Nuo hidraulinio kūjo nuimkite hidraulines žarnas.
- Valykite hidraulinį kūjį (žr. skyrių **Valymas**).
- Hidraulinį kūjį reikia išmesti laikantis visų taikomų nuostatų ar pasitarus su įgaliota ir specializuota perdirbimo bendrove.

11.2 Hidraulinės žarnos

- Išleiskite hidraulinę alyvą iš hidraulinių žarnų ir jas surinkite.
- Hidraulines žarnas išmeskite pagal taikomas aplinkosaugos nuostatas, kad išvengtų pakenkimo aplinkai.

11.3 Hidraulinė alyva

- Surinkite visą išsiliejusią hidraulinę alyvą.
- Ją išmeskite pagal taikomas aplinkosaugos nuostatas.

11.4 Kirstuko pasta ir tepalo kasetės

- Kirstuko pastą ir ne visiškai ištuštintas tepalo kasetes išmeskite pagal taikomas nuostatas.
- Visiškai ištuštintas tepalo kasetes galima perdirbti.

12 Techniniai duomenys

	EC 90T	EC 100T	EC 120T	EC 135T
Važiuklės svorio klasė ¹⁾	9 - 15 t	12 - 19 t	15 - 24 t	17 - 28 t
Darbinis svoris ²⁾	625 kg	800 kg	1200 kg	1500 kg
Svoris pristatant ⁴⁾	520 kg	675 kg	998 kg	1224 kg
Svoris pristatant ⁴⁾ (su „ContiLube® II“)	526 kg	681 kg	1004 kg	1230 kg
Alyvos sąnaudos	80 - 110 l/min	100 - 120 l/min	120 - 140 l/min	140 - 160 l/min
Darbinis slėgis	130 - 150 bar	150 - 170 bar	150 - 170 bar	150 - 170 bar
Smūgiavimo dažnis	600 - 1100 smūgių/min	650 - 850 smūgių/min	550 - 720 smūgių/min	520 - 680 smūgių/min
Darbinio įrankio skersmuo	90 mm	100 mm	120 mm	135 mm
Darbinio įrankio darbinis ilgis	460 mm	420 mm	625 mm	640 mm
Maks. hidraulinė įvesties galia	27,5 kW	34 kW	40 kW	45 kW
Atgalinio srauto slėgio priėmimas ⁸⁾	30 bar	30 bar	30 bar	30 bar
Maks. statinis slėgis (važiuklėje įrengtame slėgio mažinimo vožtuve)	170 bar	190 bar	190 bar	190 bar
Dujų slėgis stūmoklio akumuliatoriuje (min. esant 60–70 °C temperatūrai) ⁷⁾	12,3 bar	8,0 bar	8,0 bar	6,6 bar
Dujų slėgis stūmoklio akumuliatoriuje (maks. (optimalus) esant 60–70 °C temperatūrai) ⁷⁾	14,8 bar	10,6 bar	10,5 bar	9,1 bar
Vidinis žarnos skersmuo »P«	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm
Vidinis žarnos skersmuo »T«	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm
Paleidimo režimas	AutoStart	AutoStop	AutoStop	AutoStop

¹⁾ Tik standartinėms važiuklėms taikomos svorio vertės. Bet kokius nukrypimus prieš tvirtinant reikia suderinti su „Epiroc“ ir (arba) važiuklės gamintoju.

²⁾ Hidraulinis kūjis, įskaitant kūjo korpusą, darbinį įrankį ir vidutinio dydžio adapterio plokštę.

Atkreipkite dėmesį, kad darbinis svoris gali būti žymiai didesnis, priklausomai nuo pasirinktos adapterio plokštės.

⁴⁾ Hidraulinis ardiklis, ardiklio korpusas be darbo įrankio ir adapterio plokštės

⁷⁾ Hidraulinis kūjis horizontalioje padėtyje, darbinis įrankis nespaudžiamas

⁸⁾ Atgalinio srauto slėgio priėmimas, kai ardiklis vis dar veikia įprastai, bet esant ženkliai galios (alyvos srauto) sumažėjimui

12.1 Keliamo triukšmo deklaracijos tvirtinimas

	EC 90T	EC 100T	EC 120T	EC 135T
Garso slėgis ¹	88 dB(A)	88 dB(A)	92 dB(A)	93 dB(A)
Garso galia ²	116 dB(A)	118 dB(A)	120 dB(A)	122 dB(A)

¹ Garso slėgio lygis nustatytas pagal standartą EN ISO 3744, atsižvelgiant į Direktyvą 2000/14/EB, esant 10 metrų atstumui.

² Užtikrinta garso galia nustatyta pagal standartą EN ISO 3744, atsižvelgiant į Direktyvą 2000/14/EB, įskaitant garso sklaidimą gamyboje.

Šie deklaruotieji dydžiai nustatyti atliekant bandymus laboratorinėmis sąlygomis, atsižvelgiant į nurodytąją direktyvą arba standartus, ir yra tinkami palyginimui su deklaruojamais kitų įrankių dydžiais, nustatytais pagal tą pačią direktyvą arba standartus. Šie deklaruojamieji dydžiai nėra tinkami naudoti pavojams įvertinti; dydžiai, nustatyti atskirose darbo vietose, gali būti didesni. Faktiniai poveikio dydžiai ir žalos, kurią gali patirti individualus vartotojas, pavojus, kiekvienu atveju skiriasi ir priklauso nuo vartotojo darbo metodų, nuo ardamos medžiagos rūšies, o taip pat nuo poveikio trukmės bei vartotojo sveikatos būklės ir kūjo būklės.

Mes, bendrovė "Construction Tools GmbH", negalime prisiimti atsakomybės dėl padarinių naudojant deklaruojamuosius dydžius vietoje dydžių, atspindinčių faktinį jų poveikį, vertinant pavojų konkrečioje darbo vietoje ir esant konkrečiai situacijai, kurios mes negalima kontroliuoti.

13 EB atitikties deklaracija (EB Direktyva 2006/42/EB)



: Galioja tik serijos numeriams, prasidedantiems DEQ

Mes, „Construction Tools GmbH“, pareiškiame, kad toliau išvardytos mašinos atitinka EB direktyvų 2006/42/EB (Mašinų direktyvos), 2000/14/EB, V PRIEDAS (Triukšmo direktyvos) nuostatas bei toliau nurodytus darniuosius standartus.

Hidraulinis smulkintuvas	Garantuotasis garso galios lygis [dB(A)]	Išmatuotasis garso galios lygis [dB(A)]
EC 90T	116	114
EC 90T CL	116	114
EC 100T	118	116
EC 100T CL	118	116
EC 120T	121	120
EC 120T CL	121	120
EC 135T	122	121
EC 135T CL	122	121

Buvo taikomi šie darnieji standartai:

- EN ISO 12100
- EN ISO 3744

Techninių dokumentų įgaliotasis atstovas:

Stephan Schröer
Construction Tools GmbH
45143 Essen
Vokietija

Įgaliotasis atstovas:

žr. atitinkamą atskirą originalią EB atitikties deklaraciją

Gamintojas:

Construction Tools GmbH
45143 Essen
Vokietija

Draudžiama naudoti ir kopijuoti be mūsų sutikimo. Tai ypač taikoma prekių ženklams,
modelių pavadinimams, dalių numeriams ir brėžiniams.

© Construction Tools GmbH | 3390 5145 35 | 2023-05-08